

Rücknahmegutachten

Berichtsnr.: 90024022749
Auftragsnummer: 265737a2-75f8-4c34-8962-faad72b93c86
Vertragsnummer:
Kunde: Fleetpool GmbH
Schanzenstr. 41d
51063 Köln
Besichtigt durch: Jannek Kempf-Landau
Besichtigt am: 15.01.2025 um 11:07 Uhr
Nutzer/-in anwesend: Ja
Standort: Hildt Eberhard
Straße: Paul-Ehrlich-Str. 51-59
63225 Langen
Deutschland
Fahrzeugart: PKW / SUV / Geländewagen
Hersteller: Seat
Modell / Verkaufsbezeichnung: Formentor / Basis a 4Drive
Fahrzeugidentifizierungsnummer: VSSZZZKM9RR000295

Kosten- und Wertzusammenfassung (EUR):

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten (geschätzt):	910,00 EUR	172,90 EUR	1.082,90 EUR
Minderwerte (geschätzt):	910,00 EUR	172,90 EUR	1.082,90 EUR

Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen:	WI-QB7506
Erstzulassung:	18.12.2023
Nächste HU:	12.2026
Laufleistung (km):	18.851
Karosseriefarbe:	Weiß
Kraftstoffart:	Diesel
Hubraum (ccm):	1.968
Leistung (kW):	110

Bereifung

<u>Position</u>	<u>Dimension</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Bereifung</u>	<u>Profil</u>
Reifen 1. Achse links	245/40 R19 98Y	Goodyear	Ganzjahr	6 mm
Reifen 1. Achse rechts	245/40 R19 98Y	Goodyear	Ganzjahr	6 mm
Reifen 2. Achse links	245/40 R19 98Y	Goodyear	Ganzjahr	6 mm
Reifen 2. Achse rechts	245/40 R19 98Y	Goodyear	Ganzjahr	6 mm

Reifen

Reserverad (Art):	Tire-Fit
--------------------------	----------

Fahrzeugdokumente

Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden
Servicedokumentation:	nicht vorhanden
HU-Bericht:	nicht vorhanden

Fahrzeugausstattung

<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
0A2	Karosserie: 5-türig
0E	Metallic-Lackierung
1AS	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
1AT	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
1E9	Ohne Aktivkohlebehälter Mit Scr
1J2	Mit Projektionsleuchte (spiegel)
1KE	Scheibenbremsen Hinten
1X1	Antriebsart: Allradantrieb
1Y3	Elektron. Differentialsperre (XDS)
1ZA	Scheibenbremsen Vorn
275	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
2PT	Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
31F	Kennzeichenträger Vorn (groß)
3B4	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
3GN	Laderaumboden variabel und herausnehmbar
3L3	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
3NU	Mittelarmlehne hinten
3NZ	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
3QC	Drei.-automatikgurte Vorn
3U2	Gepäckraumabdeckung / Rollo
474	Rußpartikelfilter
4A3	Sitzheizung Für Vordersitze Getrennt Regelbar
4GW	Klimakomfortscheibe
4L6	Sicherheitsinnenspiegel Automatisch Abblendbar
4SD	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
4TD	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
4UF	Airbag Beifahrerseite abschaltbar

Fahrzeugausstattung

<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
4X1	Seitenairbag
4X3	Kopf-Airbag-System
6I6	Spurhalteassistent Plus Emergency Assist und Stauassistent
6K2	Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
6XD	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
6XQ	Außenspiegel Mit Memoryfunktion Elektrisch Anklapp-/einstellbar, Separat Beheizbar
79H	Auspark- Und Spurwechselassistent Und Ausstiegswarner
7AA	Wegfahrsperrung (elektronisch)
7E6	Elektrische Luftzusatzheizung
7K1	Reifenkontroll-Anzeige
7L6	Start/Stop-Anlage
7P7	Lendenwirbelstütze, Elektr. Einstellbar Für Linke Vordersitzlehne
840	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
897	Induktionsladeschale für Smartphone
8GU	Drehstromgenerator 140 A
8IY	Scheinwerfer Voll-LED
8N6	Scheibenwischer-intervallschaltung Mit Licht/regensensor
8Q3	Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
8RT	Lautsprecher, Vorn Und Hinten
8VM	LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert
8Y1	Doppeltonhorn
8Z5	Nicht Heissland
9I5	Tagesfahrlicht Mit Assistenzfahrlicht U.coming- U. Leaving-home Funktion Automatisch
9S8	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
9ZV	Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
AH3	Sitz vorn links höhenverstellbar
AKN	Wärmeschutzverglasung
AQ	Titanschwarz - Palomino-braun
AYC	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
B01	Typprüfstand Deutschland
DPR04	Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
DTTC	Dttc
DUV36	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
EL5	Online-dienst, Mit Ocu, Mit Head Unit Codierung, Ohne Wfs-verbund
EM1	Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
G1C	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
J0V	Batterie 420a (70ah)
JM4	Anti-Blockier-System (ABS)
KA2	Rückfahrkamera
KK3	Kältemittel R1234yf
L0L	Linkslenker
N4C	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
NZ4	Notrufsystem
PDL	Fahrassistent-Paket XL
PH2	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
PHF	Heckklappe-/Deckel elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
PK5	Fahrassistent-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
PML	Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
PNC	Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
PPX	Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
PQB	Fahrassistent-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
PQS	Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
PST	Steckdose 230V im Gepäckraum
PUW	LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / silber, glanzgedreht)
Q1D	Sportsitze Vorn
QG1	Wartungsintervallverlängerung
QH1	Sprachsteuerung

Fahrzeugausstattung

<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
QK1	Mit Multifunktionskamera
QN2	Schublade Unter Dem Rechten Vordersitz
QQ9	Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light
QV3	Radioempfang digital (DAB+)
QZ7	Servolenkung elektro-mechanisch
U62	Licht- und Sicht-Paket
U9B	USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
U9C	USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
UH2	Parkbremse elektrisch
UK3	Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
VT2	Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
VZ0	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
WNE	Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
WQ1	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
X0A	Description Not Found
	7 Lautsprecher
	Dachhimmel schwarz
	Dachreling schwarz, hochglänzend
	Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)
	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
	Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
	Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
	Radstand 2680 mm
	Reifen-Reparaturset
	Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
	Steckdose (12V-Anschluß) vorn
	Warnanlage für Sicherheitsgurt-System

Wertmindernde Faktoren

Gruppieren

Pos	Bezeichnung, Reparaturart	Reparaturkosten	Minderwert	
Gewaltschäden				
1	Radhausverbreiterung hinten rechts Verschrammt - Smart repair	50,00 EUR	50,00 EUR	
2	Alufelge vorne rechts Verschrammt - Erneuern	860,00 EUR	860,00 EUR	

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem gepflegten Allgemeinzustand.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Bei Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.

Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder, wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.

Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten ausgewiesen.

Bemerkungen

Die Besichtigung erfolgte durch die/den Sachverständige/n Jannek Kempf-Landau. Die nachfolgende Fertigstellung des angezeigten Rücknahmegutachten erfolgte im Schadensqualitätszentrum der TÜV Rheinland Group durch Danilo Röpcke.

Schlusswort

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreiem Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Hanau, 16.01.2025

Lichtbildanlage

Gutachtennummer
VIN

90024022749
VSSZZZKM9RR000295



Bild 1 Übersicht vorn links



Bild 2 Diagonale hinten rechts



Bild 3 Tacho bei lfd. Motor



Bild 4 Navigationssystem (eingeschaltet)



Bild 5 Schlüssel, Borddokumente



Bild 6 Fahrgestellnummer



Bild 7 Reifen



Bild 8 Umweltplakette



Bild 9 ZB 1 mit Halterdaten



Bild 10 Radhausverbreiterung hinten rechts Verschrammt - Smart repair



Bild 11 Alufelge vorne rechts Verschrammt - Erneuern



Bild 12 Alufelge vorne rechts Verschrammt - Erneuern

Die Lichtbildanlage enthält 12 Bilder.