



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12083950
Berichtsnummer :	000000846144-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-AR 5023		

Fahrzeugdaten

Cupra Formentor ,

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKMXPR051141	Laufleistung abgelesen:	44975 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	05.06.2025 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	759//3ARE	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	"Magnetic Tech"	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	31018 / 16.08.2024		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		245/45/R18/100 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		245/45/R18/100 7 mm
2. Achse - links / Zust.		245/45/R18/100 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.		245/45/R18/100 8 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		245/45/R18/96 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		245/45/R18/96 7 mm
2. Achse - links / Zust.		245/45/R18/96 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		245/45/R18/96 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Media-System Plus
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftauströmer hinten
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2680 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- 7 Lautsprecher
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sitz vorn rechts höhenverstellbar• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)• Sportsitze vorn• Steckdose (12V-Anschluß) vorn• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe• Verzurrösen Koffer-/Laderaum• Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none">• Sitzbezug / Polsterung: Stoff• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)• Start/Stop-Anlage• Steckdose 230V im Gepäckraum• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System• Rußpartikelfilter |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light• Dachhimmel schwarz• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)• Metallic-Lackierung• Winter-Paket | <ul style="list-style-type: none">• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm• Fahrassistenz-Paket L• Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)• Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)• Reserverad als Notrad |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage: Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.

Lichtanlage: Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.

Motorlauf: Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.

Hinweis: *

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Dach	Rost
3.	Heckklappe	Kratzer
4.	Üreinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
5.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Felgen



Schlüssel



Motorraum



Sonstiges



Tankdeckel



Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Dach
Rost



3. Heckklappe
Kratzer



4. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



3. Heckklappe
Kratzer



5. Kotflügel Vorne - Rechts
Steinschlag