



SEAT TARRACO

TARRACO 2.0 TDI SCR DSG

FIN	VSSZZKNZMW015588
Kilometerstand	220.409 km
Erstzulassungsdatum	20.05.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	13.12.2024 12:41:19	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	VSSZZKNZMW015588	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	220.409 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	20.05.2021	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	SEAT	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Tarraco	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja


GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Einparkhilfe hinten	Ja	Multifunktionslenkrad	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Dachreling	Ja	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.	Sitzheizung vorne	Ja
Doppelkabine	Nein	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	6,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne Rechts	6,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten Links	6,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten Rechts	6,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium	-



ÄUSSERE SCHÄDEN



2 | STOSSFÄNGER VORNE


Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

55066844.pdf



3 | MOTORHAUBE

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | SEITENWAND HINTEN LINKS

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | STOSSFÄNGER HINTEN

Typ	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



INNENSCHÄDEN



1 | SITZBEZUG VORNE LINKS

Typ	Riss
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

2.619,67 €

KOMMENTARE

● ALLGEMEINER HINWEIS

Servicenachweis fehlt

Servicenachweis fehlt, KVA Macadam

FAHRZEUGBILDER

