



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts





Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I	29.03.2021	3003	BBA00212 X	2	1	130/3750	185
17	M1	AF		18	4956-4959	-	1920-1920
18	VXKVEEHZ7M2017766	2		19	1881-1940	-	- 1939
19	OPEL			20	84	Q	-
20	V			21	185	2800	2800
21	E			22	1500	1500	-
22	EHZ7-N2N20L			23	1500	1500	-
23	VIVARO / ZAFIRA LIFE			24	86	2813	70
24	PEUGEOT (F)			25	1900	750	8
25	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			26	225/55 R17101Y		
26	Mehrzweckfahrzeug			27	225/55 R17101Y		
27	715/2007*2018/1832AP			28	Grün	7	
28	EURO6-WLTP:AF-PI/CI, M, N1 I			29	22-2007/16-0532*15		
29	Diesel			30	25.11.2020	FW986812	
30	0002	36AP	1997	31			
31	WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.03.2021*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : S-Räder im Laderaum, welcher nicht zugänglich ist



Bild 15 : Wartungsnachweis



Seite 8 von 15





Bild 17 : Antenne beschädigt (Tierbisse)



Bild 18 : Stoßfänger vorne rechts unten verschrammt



Bild 19 : Fahrertür zerkratzt



Bild 20 : Delle Schiebetür links





Bild 21 : 2x Delle Einstieg hinten links



Bild 22 : 2x Delle Einstieg hinten links



Bild 23 : 2x Delle Einstieg hinten links



Bild 24 : Einstieg vorne links Lackschaden





Bild 25 : Einstieg Schiebetür links Lackschaden



Bild 26 : Seitenteil links zerkratzt



Bild 27 : Seitenteil rechts angefahren/verschrammt




Bild 28 : Seitenteil rechts angefahren/verschrammt





Bild 29 : Einstieg hinten rechts Delle



Bild 30 : Spiegelkappe rechts verschrammt