

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails


Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ7 R1065497	Erstzulassung	14.10.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	HN-RE 938	Laufleistung	30 563 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW Edition Auto				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	24.07.2025	Sachverständigen	6297887 ID-Nr.	Datum der Bewertung	14.08.2025
Datum Beauftragung	05.08.2025	Leasinggeber	Leasys Privat Leasing	Lagerplatz	Leasys Hubmotion Pfullendorf



Fahrzeugausstattung



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen



Schadendetails

1	Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
	Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	162,00€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	20,00%
	Intensität	-	Lackierungskosten	120,00€	Abwertung o. MwSt	- 32,40
	Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	162,00€	Nettokosten	129,60€

DEKRA Automotive Solutions

2 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Außenspiegelkappe</td><td>Reparaturzeit</td><td>0,20</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Vorne Rechts</td><td>Reparaturkosten</td><td>28,00€</td><td>Gesamtkosten</td><td>88,00€</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td><td>Lackierungszeit</td><td>0,40</td><td>Abwertung in %</td><td>20,00%</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>60,00€</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>- 17,60</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>88,00€</td><td>Nettokosten</td><td>70,40€</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Pauschale Reparieren</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-	Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	88,00€	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40	Abwertung in %	20,00%	g		Lackierungskosten	60,00€	Abwertung o. MwSt	- 17,60	Intensität	-	Pauschale	88,00€	Nettokosten	70,40€	Reparaturmethode	Pauschale Reparieren				
Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-																																					
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	88,00€																																					
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40	Abwertung in %	20,00%																																					
g		Lackierungskosten	60,00€	Abwertung o. MwSt	- 17,60																																					
Intensität	-	Pauschale	88,00€	Nettokosten	70,40€																																					
Reparaturmethode	Pauschale Reparieren																																									
3 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Vorne</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Steinschlag</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									
4 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Vorne</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Steinschlag</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									
5 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Vorne</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Steinschlag</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									
6 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>195,00€</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>-</td><td>Lackierungszeit</td><td>1,30</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>195,00€</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>195,00€</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Lackierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	195,00€	Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	195,00€	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	195,00€	Reparaturmethode	Lackierung				
Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	195,00€																																					
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	195,00€	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	195,00€																																					
Reparaturmethode	Lackierung																																									

Anmerkungen

Fahrzeug Verschmutzt

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	445,00€	Abwertung o. MwSt	-50,00€	Minderwert o. MwSt	395,00€
---------------------	---------	-------------------	---------	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	0,50	70,00€	20,00 %	-14,00€	56,00€
Lackierung	150,00€	1,20	180,00€	20,00 %	-36,00€	144,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	150,00€	1,30	195,00€	-	-	195,00€

Verschiedene	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	0,00€	-	-50,00€	-50,00€