

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|------------|--------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr. | VXKFPHNS0 R1018016 | Erstzulassung | 27.03.2024 | Außenfarbe | Unbekannt |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | EU-FA 1855 | Laufleistung | 37 848 km |
| Modell | ASTRA 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket Auto | | | | |

Auftragsdaten

| | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Eingangsdatum | 23.07.2025 | Sachverständigen ID-Nr. | 6284808 | Datum der Bewertung | 06.08.2025 |
| Datum Beauftragung | 23.07.2025 | Leasinggeber | Leasys FINN | Lagerplatz | Leasys AKB Buch |



Fahrzeugausstattung





Lose Teile

| | |
|------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✓ |
| Hutablage | ✓ |
| Fußmatte HR | ✓ |
| Fußmatte HL | ✓ |
| Fußmatte VR | ✓ |
| Fußmatte VL | ✓ |

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

| | |
|-------------------|---|
| Inspektion | ✗ |
| Betriebsanleitung | ✓ |
| Serviceheft | ✓ |
| Ersatzschlüssel | ✓ |
| Schlüssel | ✓ |

Reifen

| | | | |
|--|---|--|---|
| Barum 225/40/18 Y Ganzjahresreifen 6.0 mm |  | Barum 225/40/18 Y Ganzjahresreifen 6.0 mm |  |
| Barum 225/40/18 Y Ganzjahresreifen 7.0 mm |  | Barum 225/40/18 Y Ganzjahresreifen 7.0 mm |  |










Schadendetails

1









| | | | | | |
|------------------|------------|-------------------|---|-------------------|---------|
| Bauteil | Inspektion | Reparaturzeit | - | Teilekosten | 250,00€ |
| Position | | - Reparaturkosten | | Gesamtkosten | 250,00€ |
| Beschreibung | Fehlt | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| Intensität | | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| Reparaturmethode | Ersetzen | Pauschale | - | Nettokosten | 250,00€ |

DEKRA Automotive Solutions

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------|-------------------|---------|--------------------|----------------|
| 2 |  | Bauteil | 2. Inspektion | Reparaturzeit | - | Teilekosten | 250,00€ |
| | | Position | - | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 250,00€ |
| | | Beschreibung | Fehlt | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Ersetzen | Pauschale | - | Nettokosten | 250,00€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 |  | Bauteil | Windschutzscheibe | Reparaturzeit | 1,80 | Teilekosten | 701,87€ |
| | | Position | - | Reparaturkosten | 126,00€ | Gesamtkosten | 827,87€ |
| | | Beschreibung | Gebrochen | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Ersetzen | Pauschale | - | Nettokosten | 827,87€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 |  | Bauteil | Klebesatz | Reparaturzeit | - | Teilekosten | 30,41€ |
| | | Position | Vorne | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 30,41€ |
| | | Beschreibung | Gebrochen | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Ersetzen | Pauschale | - | Nettokosten | 30,41€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 |  | Bauteil | Felge glanzgedreht 18" | Reparaturzeit | 0,50 | Teilekosten | 326,47€ |
| | | Position | Vorne Links | Reparaturkosten | 35,00€ | Gesamtkosten | 361,47€ |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Ersetzen | Pauschale | - | Nettokosten | 361,47€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6 |  | Bauteil | Felge glanzgedreht 18" | Reparaturzeit | 0,30 | Teilekosten | 326,47€ |
| | | Position | Vorne Rechts | Reparaturkosten | 21,00€ | Gesamtkosten | 347,47€ |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Ersetzen | Pauschale | - | Nettokosten | 347,47€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7 |  | Bauteil | Stoßfänger | Reparaturzeit | 1,30 | Teilekosten | - |
| | | Position | Vorne | Reparaturkosten | 91,00€ | Gesamtkosten | 298,00€ |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | 2,30 | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | 207,00€ | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Reparieren | Pauschale | - | Nettokosten | 298,00€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8 |  | Bauteil | Schweller | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| | | Position | Seitlich Rechts | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 162,00€ |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | 1,80 | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | 162,00€ | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Reparieren | Pauschale | - | Nettokosten | 162,00€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

DEKRA Automotive Solutions

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|------------------------|-------------------|---------|--------------------|----------------|
| 9 |  | Bauteil | Tür | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| | | Position | Vorne Rechts | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 80,00€ |
| | | Beschreibung | Delle | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Smart Repair | Pauschale | 80,00€ | Nettokosten | 80,00€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 |  | Bauteil | Einstiegszierleiste | Reparaturzeit | 0,30 | Teilekosten | 66,19€ |
| | | Position | Hinten Rechts | Reparaturkosten | 21,00€ | Gesamtkosten | 87,19€ |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Ersetzen | Pauschale | - | Nettokosten | 87,19€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11 |  | Bauteil | Felge glanzgedreht 18" | Reparaturzeit | 0,30 | Teilekosten | 326,47€ |
| | | Position | Hinten Rechts | Reparaturkosten | 21,00€ | Gesamtkosten | 347,47€ |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Ersetzen | Pauschale | - | Nettokosten | 347,47€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 |  | Bauteil | Stoßfänger | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| | | Position | Hinten | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | - |
| | | Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Gebrauchsspur 1 | Pauschale | - | Nettokosten | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13 |  | Bauteil | Dach | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| | | Position | - | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | - |
| | | Beschreibung | Flecken | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Gebrauchsspur 1 | Pauschale | - | Nettokosten | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14 |  | Bauteil | Lackvorbereitung | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| | | Position | - | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 117,00€ |
| | | Beschreibung | - | Lackierungszeit | 1,30 | Abwertung in % | - |
| | | Intensität | - | Lackierungskosten | 117,00€ | Abwertung o. MwSt | - |
| | | Reparaturmethode | Lackierung | Pauschale | - | Nettokosten | 117,00€ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Zusammenfassung Bewertung

| | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|---|--------------------|-----------|
| Rep.Kosten o. MwSt. | 3.158,88€ | Abwertung o. MwSt | - | Minderwert o. MwSt | 3.158,88€ |
|---------------------|-----------|-------------------|---|--------------------|-----------|

Zusammenfassung der Arbeitskosten

| | Stundensatz | Zeit in Std | Rep.Kosten o. MwSt. | Abwertung in % | Abwertung o. MwSt | Minderwert o. MwSt |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Karosserie | 70,00€ | 4,50 | 315,00€ | - | - | 315,00€ |
| Lackierung | 90,00€ | 4,10 | 369,00€ | - | - | 369,00€ |
| Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung | 90,00€ | 1,30 | 117,00€ | - | - | 117,00€ |

Verschiedene

| | Rep.Kosten o. MwSt. | Abwertung in % | Abwertung o. MwSt | Minderwert o. MwSt |
|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Kleinteile und Entsorgung | 0,00€ | - | - | 0,00€ |
| Teilekosten | 2.277,88€ | - | - | 2.277,88€ |
| Pauschale | -420,00€ | - | - | -420,00€ |