

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPNHS3 R1043377
Hersteller	OPEL
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto

Erstzulassung	26.06.2024
Kennzeichen	EU-FA 4038

Außenfarbe	Unbekannt
Laufleistung	7 686 km

Auftragsdaten

Eingangsdatum	03.08.2025
Datum Beauftragung	04.08.2025

Sachverständigen ID-Nr.	6294434
Leasinggeber	Leasys FINN

Datum der Bewertung	08.08.2025
Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig



Fahrzeugausrüstung

Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Kompressor Nothilfe	✓
Füllflasche Nothilfekit	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Falken 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Falken 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Falken 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Falken 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Hinten</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									
2		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									
3		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Vorne</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									
4		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	0,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	0,00€
---------------------	-------	-------------------	---	--------------------	-------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	0,00€	-	-	0,00€