

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS3 R1044657	Erstzulassung	27.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-FA 4266	Laufleistung	15 716 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	03.08.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6290062	Datum der Bewertung	08.08.2025
Datum Beauftragung	04.08.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig



Fahrzeugausstattung

Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothaltekits Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Kompressor Nothilfe	✓	Serviceheft	✓
Füllflasche Nothaltekits	✓	Bordmappe komplett	✓
Bordwerkzeug	✓	Ersatzschlüssel	✓
Hutablage	✓	Schlüssel	✓
Fußmatte HR	✓	Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Fußmatte HL	✓	Inspektion	✓
Fußmatte VR	✓		
Fußmatte VL	✓		

Reifen

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm		Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm	
Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 7.0 mm		Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 7.0 mm	

Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Hinten</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									
2	 ● ● ● ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Alufelge 17"</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Vorne Rechts</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>100,00€</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>100,00€</td><td>Nettokosten</td><td>100,00€</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Pauschale Reparieren</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€	Reparaturmethode	Pauschale Reparieren				
Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€																																					
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€																																					
Reparaturmethode	Pauschale Reparieren																																									
3		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									
4		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Vorne</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									
5		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td><td>Reparaturzeit</td><td>-</td><td>Teilekosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td><td>Reparaturkosten</td><td>-</td><td>Gesamtkosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td><td>Lackierungszeit</td><td>-</td><td>Abwertung in %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>g</td><td></td><td>Lackierungskosten</td><td>-</td><td>Abwertung o. MwSt</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensität</td><td>-</td><td>Pauschale</td><td>-</td><td>Nettokosten</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Reparaturmethode</td><td>Gebrauchsspur 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-	Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-																																					
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-																																					
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-																																					
g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-																																					
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	-																																					
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1																																									

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	100,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	100,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	100,00€	-	-	100,00€