


DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPNHS6 R1054874	Erstzulassung	29.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-FA 6182	Laufleistung	20 445 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto				

Auftragsdaten


Eingangsdatum	03.08.2025	Sachverständigen	6294558 ID-Nr.	Datum der Bewertung	08.08.2025
Datum Beauftragung	04.08.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig



Fahrzeugausrüstung

Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Kompressor Nothilfe	✓	Serviceheft	✓
Füllflasche Nothilfekit	✓	Bordmappe komplett	✓
Bordwerkzeug	✓	Ersatzschlüssel	✓
Hutablage	✓	Schlüssel	✓
Fußmatte HR	✓	Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Fußmatte HL	✓	Inspektion	✓
Fußmatte VR	✓		
Fußmatte VL	✓		

Reifen

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm		Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm	
Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 7.0 mm		Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 7.0 mm	

Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
2		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
3		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
		Bauteil		Schweller	Reparaturzeit	6,10	Teilekosten
4		Position	Seitlich Rechts	Reparaturkosten	427,00€	Gesamtkosten	1.167,77€
		Beschreibung		Delle	Lackierungszeit	1,60	Abwertung in %
5		Intensität	- Pauschale	Lackierungskosten	144,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode		Ersetzen	-	Nettokosten	1.167,77€
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
7		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
		Bauteil		Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	107,00€
		Beschreibung		Kratzer	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %
		Intensität	- Pauschale	Lackierungskosten	72,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode		Reparieren	107,00€	Nettokosten	107,00€
		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
		Bauteil		Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten
		Position	- Reparaturkosten	-	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung		Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %
		Intensität	- Pauschale	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode		Gebrauchsspur 1	-	Nettokosten	-
		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	117,00€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	117,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	117,00€
		Bauteil		-	-	-	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.391,77€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	1.391,77€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	6,60	462,00€	-	-	462,00€
Lackierung	90,00€	2,40	216,00€	-	-	216,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	90,00€	1,30	117,00€	-	-	117,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	596,77€	-	-	596,77€
Pauschale	0,00€	-	-	0,00€