

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNST R1010124	Erstzulassung	28.02.2024	Außenfarbe	Inconnu
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-EC 1923	Laufleistung	78 272 km
Modell	ASTRA ST 1.2 Turbo 96kW GS Auto				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	28.03.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6056869	Datum der Bewertung	02.04.2025
Datum Beauftragung	28.03.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Kitzingen



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Warndreieck	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Verbandskasten	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ersatzschlüssel	✗

Reifen

Kleber 225/45/17 R
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Kleber 225/45/17 R
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Falken 225/45/17 R
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Falken 225/45/17 R
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Schadendetails

1



Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	178,56€
Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	213,56€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	213,56€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	117,74€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	117,74€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	117,74€
3		Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	432,74€
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	91,00€	Gesamtkosten	523,74€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	523,74€
7		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	51,46€
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	51,46€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	51,46€
8		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	215,18€
		Position	Vorne Links	- Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	250,18€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,18€

DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	215,18€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	21,00€	Gesamtkosten	236,18€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	236,18€
10		Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	130,00€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	130,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	130,00€
11		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	215,18€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Gesamtkosten	236,18€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	236,18€
12		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	215,18€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Gesamtkosten	236,18€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	236,18€
13		Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	130,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	130,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	130,00€
14		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Gesamtkosten	446,00€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	3,40	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	306,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	446,00€
15		Bauteil	Aufbereitung Aussen	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	140,00€	Gesamtkosten	140,00€
		Beschreibung	Chemiedepot	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Polieren	Pauschale	140,00€	Nettokosten	140,00€
			Lacknebel				

DEKRA Automotive Solutions

16		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
17		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
18		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	117,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	117,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	117,00€

Anmerkungen

Kotflügel hinten rechts Lackiert

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	3.078,22€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	3.078,22€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	7,20	504,00€	-	-	504,00€
Lackierung	90,00€	3,40	306,00€	-	-	306,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	90,00€	1,30	117,00€	-	-	117,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	2.151,22€	-	-	2.151,22€
Pauschale	-581,30€	-	-	-581,30€