

DEKRA Automobil GmbH
Neefestr. 131, 09119 Chemnitz

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Germany GmbH
Hahnstr. 70
60528 Frankfurt am Main

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Chemnitz
Neefestr. 131
09119 Chemnitz
Telefon 0371 / 3513-0
Fax 0371 / 3513-100
E-Mail chemnitz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Matti Schott
Tel. direkt 0371 3513-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

WI N6028E

FIN

VXKUHZKXZP4065813

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber	0000170229 DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS Germany GmbH, Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt am Main
Ihr Auftrag vom Besichtigung	18.10.2024, schriftlich. 18.10.2024, 11:15 Uhr, durch Herrn Matti Schott bei Opel Betriebsgelände , 09116 Chemnitz ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf Betreff	18.10.2024 Leasingrückläufer Leasys

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-125,00 EUR -105,04 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-125,00 EUR -105,04 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 170 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Besichtigungszeitpunkt lag kein Servicenachweis vor. Laut Ansprechpartner am Besichtigungsort wurde der Service durchgeführt und die Wartungsbestätigung noch nicht in das Serviceheft eingetragen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Auf Wunsch des Auftraggebers erfolgte keine Besichtigung von unten. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.08.2023	Letzte Zulassung	18.08.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Corsa F (2019->) / Corsa F e GS Line	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUHZKXZP4065813	HSN / TSN	1889 / ABX
DAT Europa-Code®	016501083600001	DAT Marktindex	DE001 6393
Km-Stand abgelesen	5421	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2024
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Weiß Uni / Dachfarbe
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		Schwarz / Uni
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 H	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 H	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 H	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 H	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Achsschenkel 68 mm, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), B-Säulen schwarz Hochglanz (außen), Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten 268 mm, Bremsscheiben vorn 302 mm, Dach Kontrast-Lackierung, Dachhimmel schwarz, Elektrische Schnellheizung (Quickheat), Elektrofahrzeug, Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk Kennlinie 2, Farbdisplay (7 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage, Feststellbremse elektrisch, Generator 120 A, Gepäckraumbeleuchtung (LED), Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekorleisten Rot, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Leuchtweitenregelung, Motor Starterknopf, Nebelschlussleuchte, Parkpilotensystem hinten, Pedale Aluminium, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung, Sportsitze vorn, Steuer-AV Antriebsstrang elektrisch, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Sport-Design, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1002	Alcantara-Paket
4219	Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist
73237	Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW)
18313	Nebelscheinwerfer LED
11204	Sonderlackierung Brillant
2354	Technologie-Paket Park & Go Premium
62307	Reifen 205/45 R17 ..H

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Hauptuntersuchung seit 08/2024 fällig, erneuern	100	voll	-100,00	-84,03
2. Antennenstab fehlt, erneuern (Bild 7)	25	voll	-25,00	-21,01
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	125		-125,00	-105,04

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Matti Schott

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybirdantrieb)



Bild 7 : Antennenstab fehlt

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Germany GmbH
Hahnstr. 70
60528 Frankfurt am Main

FIN	VXKUHZKXZP4065813	
km-St.	5421	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AB	Schräghecklimousine
Herst.	1889	PSA Automobiles (F)
Typ	ABX	U
Var.	00035	H
Vers.		ZKXZ-X0J000
zGM	1920 kg	
EZ	18.08.2023	
Kunden-Nr.	0000170229	

Kennzeichen WI N6028E

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B067149001069 0 vom
20.10.2024
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung noch nicht abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet
- .

Ihr Sachverständiger
Matti Schott