

DEKRA Automobil GmbH  
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH  
Philippstr. 3  
44803 Bochum

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Ulm  
Herrlinger Str. 72  
89081 Ulm  
Telefon 0731 / 9372-0  
Fax 0731 / 9372-72  
E-Mail ulm.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Marcus Diebel  
Tel. direkt 0731 9372-0  
Tel. mobil 01511 8278824

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



### Kennzeichen

**WI N7685E**

**FIN**

**VXKUHZKXZP4197095**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210001803  
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Philippstr. 3, 44803 Bochum  
04.06.2025, durch Frau zocher.  
10.06.2025, 13:15 Uhr, durch Herrn Marcus Diebel bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund, im Beisein von  
Frau Eich.

Bewertet auf  
Betreff

10.06.2025  
Leasingrückläufer Leasys Miete  
Rücknahme eich nina  
Vertragsnummer 1029250

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-155,00 EUR -130,25 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-155,00 EUR -130,25 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kotflügel links, Tür vorn links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*k)ein* markantiler Minderwert angesetzt.

Service seit 900km fällig

Hageltypische Eindellungen sichtbar, separates Gutachten erforderlich

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.08.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Corsa-e GS	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUHZKXZP4197095	HSN / TSN	1889 / ABX
Schlüssel-Nr.	10016920	Km-Stand abgelesen	11935
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	57
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 V	Kumho / Solus 4S HA32	A/O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Kumho / Solus 4S HA32	A/O	6 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 V	Kumho / Solus 4S HA32	A/O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Kumho / Solus 4S HA32	A/O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Aluminium-Sportpedale, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Bremssystem: Regenerativ, Dachhimmel, Schwarz, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester

Getriebeübersetzung, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Kontrastfarbe Schwarz, Lackierung: Uni, Ladekabel: Mode-2-Ladekabel, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lithium-Ionen-Batterie, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Pollenfilter, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz, Schlüsselloses Startsystem Keyless Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App, mit Corsa-Electric spezifischen Funktionen

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
i301	Lenkrad: Lederlenkrad beheizt
JB04	Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn
ZJ21	Navigationssystem: Multimedia Navi Pro mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay
X-	Onboard-Charger
WY24	Park & Go Plus
ZHQV	Räder: Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Speichen in Schwarz/Silber
YD07	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Open & Start
NA01	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Hutablage Halter fehlen, erneuern (Bild 9, 10)	5	100	-5	-4,20
2. LM-Felge vorn rechts Kratzer, Minderwert, (Bild 12)	150	100	-150	-126,05
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>155</b>		<b>-155</b>	<b>-130,25</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Kratzer,  
LM-Felge hinten rechts Kratzer,

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Marcus Diebel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert**

10.06.2025	Eich	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**DEKRA Sachverständiger**

10.06.2025	Diebel	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)




Bild 6 : Datenträger NAVI



Bild 7 : Vorne rechts



Bild 8 : Hinten links



Bild 9 : Hutablage Halter fehlen



Bild 10 : Hutablage Halter fehlen



Bild 11 : LM-Felge vorn rechts Kratzer, Minderwert




Bild 12 : LM-Felge vorn rechts Kratzer, Minderwert



Bild 13 : Hageltypische Eindellungen



Bild 14 : Hageltypische Eindellungen

ASS Athletic Sport  
Sponsoring GmbH  
Philippstr. 3  
44803 Bochum

FIN	<b>VXKUHZKXZP4197095</b>	
km-St.	11935	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AB	Schräghecklimousine
Herst.	1889	PSA Automobiles (F)
Typ	ABX	U
Var.	00043	H
Vers.		ZKXZ-X0J000
zGM	1920 kg	
EZ	28.08.2023	
Kunden-Nr.	0210001803	

**Kennzeichen      WI N7685E**

Auftraggeberbesonderheiten zu  
Berichts-Nr. B078316001047 0 vom  
10.06.2025  
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Ja, die Vorschäden wurden fachgerecht instandgesetzt

Ihr Sachverständiger  
Marcus Diebel