

Korrektur zur Fahrzeugbewertung

Kundennummer

Kennzeichen

Besichtigungsdatum

Korrekturdatum

Sachbearbeiter

Bei Feststellung eines Versicherungsschadens gelten zur Abwicklung die Bedingungen des Fahrzeugüberlassungsvertrages, dort insbesondere die Abwicklung von Versicherungsschäden (z. B. **Zahlung der Selbstbeteiligung**). Bei Ablehnung der Versicherung kann es zu einer Nachbelastung der Kosten gemäß den Bezifferungen der folgenden Bewertung kommen. Bei Feststellung eines Garantieschadens kann es bei Ablehnung durch den Hersteller zu einer Nachbelastung der Kosten gemäß den Bezifferungen der folgenden Bewertung kommen.

Bei Fehlteilen oder fehlenden Unterlagen ist ein formloser Nachweis über den Erhalt verpflichtend und innerhalb von 5 Werktagen durch den Fahrzeughalter zu erbringen.

Der geänderte Endbetrag der Minderwerte dient allen Beteiligten als Abrechnungsgrundlage.

Grund der Korrektur:

Bemerkungen:

Ergebnis vor Korrektur:

ermittelter Minderwert laut Zustandsbericht netto:

Ergebnis nach Korrektur:

Die Abrechnung setzt sich wie folgt zusammen

Abrechnungsgrundlage

ASS-Vertragspartner/

Kunde:

Abrechnunggrundlage

Restwertgarant

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Domenic Prey
Tel. direkt 069 42083-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

WI N7383E
FIN
VXKUHZKXZP4203598

Vorgang

| | | |
|-----------------|---|--|
| Kunden-Nr. | 0210001803 | |
| Auftraggeber | ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Philippstr. 3, 44803 Bochum | |
| Ihr Auftrag vom | 03.06.2025, durch Herrn pape. | |
| Besichtigung | 12.06.2025, durch Herrn Domenic Prey bei Firma Autokontor Bayern GmbH, Windecker Str. 2, 61137 Schöneck ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. | |
| Bewertet auf | 12.06.2025 | |
| Betreff | Leasingrückläufer ah leasys miete Rücknahme grüber leon Vertragsnummer 1022912 | |

Zusammenfassung

| | | |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt | mit MwSt. ohne MwSt. | -427,00 EUR -358,83 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen | mit MwSt. ohne MwSt. | -427,00 EUR -358,83 EUR |
| Minderwerte Reifen | mit MwSt. ohne MwSt. | -126,00 EUR -105,88 EUR |

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 133 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| Erstzulassung | 25.08.2023 | Fahrzeugart | PKW |
| Hersteller | OPEL | Marke | OPEL |
| Typ / Verkaufsbez. | Corsa-e Elegance | Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | VXKUHZKXZP4203598 |
| HSN / TSN | 1889 / ABX | Schlüssel-Nr. | 10013734 |
| Km-Stand abgelesen | 23749 | Nächste HU §29 StVZO | 08 / 2026 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro | Zylinderanzahl | / |
| Leistung (kW) | 57 | Schadstoffklasse: | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz |
| Farbe | TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS | Felgen | Leichtmetall |
| | Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. | | |

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 195 / 55 R 16 91 V Freitext | Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL | A / O | 1 mm |
| | 195 / 55 R 16 91 V Freitext | Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL | A / O | 1 mm |
| 2 links | 195 / 55 R 16 91 V Freitext | Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL | A / O | 5 mm |
| | 195 / 55 R 16 91 V Freitext | Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL | A / O | 5 mm |
| Pannenset | | | | |

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Ambientebeleuchtung, Türen vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Bremssystem: Regenerativ, Dachhimmel, Grau, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester

Getriebeübersetzung, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel: Mode-2-Ladekabel, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtwieitenregulierung, manuell, Lithium-Ionen-Batterie, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger, Parkbremse, elektrisch, Pollenfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik Kombination, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz, Schlüsselloses Startsystem Keyless Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App, mit Corsa-Electric spezifischen Funktionen

Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|------|-------------------------------------|
| | Lackierung: Metallic |
| i301 | Lenkrad: Lederlenkrad beheizt |
| X- | Onboard-Charger |
| OFQ | Paket: Komfort |
| WY24 | Park & Go Plus |
| | Reifen: Allwetterreifen 195/55 R 16 |
| NA01 | Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer |

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost brutto | Anrechnung brutto | Minderwert in EUR brutto | netto |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. Dach Delle, drücken (Bild 9) | 85 | 100 | -85 | -71,43 |
| 2. Dach Kratzer schleifen und polieren, | 80 | 100 | -80 | -67,23 |
| Rep.Kosten insgesamt / Minderwert | 165 | | -165 | -138,66 |

Fehlende Teile

| | Kosten brutto | Anrechnung brutto | Minderwert in EUR brutto | netto |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. Hutablage | 262 | 100 | -262 | -220,17 |
| fehlende Teile insgesamt / Minderwert | 262 | | -262 | -220,17 |

Reifenbewertung

| | Profiltiefe | Art | Minderwert in EUR brutto | netto |
|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| vorne links | 1 mm | AO | -63,00 | -52,94 |
| vorne rechts | 1 mm | AO | -63,00 | -52,94 |
| Legende | | A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat | -126,00 | -105,88 |

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Domenic Prey

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| 12.06.2025 | Grüber |  |
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |

DEKRA Sachverständiger

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| 12.06.2025 | Prey |  |
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |

Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses

| | | |
|-------|-------------------------|--------------|
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
|-------|-------------------------|--------------|



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Datenträger NAVI



Bild 7 : Ladekabel



Bild 8 : Hutablage fehlt



Bild 9 : Dach Delle



Bild 10 : Dach Kratzer polieren



Bild 11 : Achse 1, Reifen Links 1 abgefahren



Bild 12 : Achse 1, Reifen Rechts 1 abgefahren

ASS Athletic Sport
 Sponsoring GmbH
 Philippstr. 3
 44803 Bochum

| | | |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| FIN | VXKUHZKXZP4203598 | |
| km-St. | 23749 | |
| Fz-Kl. | M1 | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. |
| Aufbau | AB | Schräghecklimousine |
| Herst. | 1889 | PSA Automobiles (F) |
| Typ | ABX | U |
| Var. | 00044 | H |
| Vers. | | ZKXZ-XOL000 |
| zGM | 1920 kg | |
| EZ | 25.08.2023 | |
| Kunden-Nr. | 0210001803 | |

Kennzeichen WI N7383E

Auftraggeberbesonderheiten zu
 Berichts-Nr. B079582001767 0 vom
 12.06.2025
 Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt

Ihr Sachverständiger
 Domenic Prey