



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Schlüssel, Bordmappe



Bild 13 : Dämmematte Motorraum aufgerissen




Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Dachrahmen rechts Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Blinker l. gebrochen




Bild 18 : Tirefit abgelaufen



Bild 19 : Unterbodenverkleidung v. gebrochen



Bild 20 : Felge v.r. verschrammt



Bild 21 : Reifen v.r. Profilablösung



Bild 22 : Reifen v.l. verschlissen