

Voertuiggegevens

Merk **Opel** Kentekenplaat **NV781V**
 Model **Karl** 1e **29/04/2017**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 Start/Stop**
75pk ROCKS
Online Edition
 Chassisnummer **W0LDD6E73HC797044**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **42858**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 9:49:13

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6150044 6	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6150044 7	Bumper A M deel	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6150044 8	Dak	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6150044 5	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6150044 2	Velg V L alu	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6150044 3	Velg A L alu	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6150044 4	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61500446 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61500447 Bumper A M deel Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61500448 Dak Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



61500445 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61500442 Velg V L alu Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)



61500443 Velg A L alu Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)



61500444

Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

