

Voertuiggegevens

Merk **Opel** Kentekenplaat **PK943S**
 Model **Karl** 1e **18/07/2017**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 Start/Stop**
75pk ROCKS
Online Edition
 Chassisnummer **W0LDD6E79HC811951**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **112090**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 13:19:22

Adres
 Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6152498 1	Tankklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6152498 0	Velg A R alu	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6152497 9	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast
6154964 1	Scherf V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6152498 3	Bumper A M deel	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6152498 2	Velg V R alu	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6152497 5	Velg A L alu	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6152497 4	Velg V L alu	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6152497 3	Interieur	Geur	Ozonbehandeling (Rook)			Niet doorbelast
6152497 8	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6152497 7	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6152497 6	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61524981 Tankklep Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61524980 Velg A R alu Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)



61524979 Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61549641 Scherm V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61524983 Bumper A M deel Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61524982 Velg V R alu Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)



61524975 Velg A L alu Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)



61524974 Velg V L alu Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)



61524973 Interieur Geur Ozonbehandeling (Rook)
enigste wat ik kon vinden



61524978 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61524977 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61524976 Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

