


Voertuiggegevens

Merk **Opel** Kentekenplaat **ZR549D**
 Model **Corsa** 1e tennaamstelling **12/07/2019**
 Versie **1.0 Turbo S&S**
90pk 5d 120 Jaar
Edition
 Chassisnummer **W0V0XEP68K4319449**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **95746**

Datum & plaats van inspectie

Datum 29/08/2025 7:07:26
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6480330 2	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6480330 3	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6480330 0	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6480330 1	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

64803302 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64803303 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64803300 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64803301 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

