

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VBD8EA3 K8070065	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G7-21-GD	Model	Astra Sports Tourer 1.0 Turbo 77kW S/S 120 Jaar Ed	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-09-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	204 417 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	01-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✗

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 205/55/16 Zomer 8.0 mm



Pirelli 205/55/16 Zomer 8.5 mm



Pirelli 205/55/16 Zomer 6.0 mm



Pirelli 205/55/16 Zomer 6.0 mm

Exterieur schade

1		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Dak - Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen	2		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Motorkap - Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
3		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Voor Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen	4		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 16' Rechtsvoor Kras - Forfait herstelling
5		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsvoor Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen	6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsachter Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair
7		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Scherf Rechtsachter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen	8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 16' Rechtsachter Kras - Forfait herstelling
9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Achter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen	10		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Scherf Linksachter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
11		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Dorpel Links Deuk Diameter (mm) > 20 Herstellen	13		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Dakstijl Links Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
15		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksachter Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen	16		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksvoor Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen

12



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

14



Onderdeel	Kofferafdekking
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen