

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Autopolis



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT757DJ	VIN:	W0VBD8EU7N8036421
Model vozidla:	Opel Astra SportsTourer (2022)	Provedení:	Astra ST 1.5D 105 Smile Edit.
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1496
Maximální výkon (kW):	77	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá - Uni
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-02-21	Platnost tech. kont. do:	2026-02-21
Platnost měření emisí do:	2026-02-21	Stav tachometru:	169038 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	52564
Datum poslední prohlídky vozidla:	2023-05-30	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 62 µm; LP blatník 89 µm; LP dveře 69 µm; LZ dveře 76 µm; LZ bok 78 µm; Z víko 83 µm; PZ bok 109 µm; PZ dveře 720 µm; PP dveře 149 µm; PP blatník 82 µm; Střeška 77 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládání oken (4x), Klimatizace manuální, Navigační systém (Originální), Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	205/55 R 16	Letní	6
Pneu PP	Hankook	205/55 R 16	Letní	6
Pneu LZ	Hankook	205/55 R 16	Letní	6
Pneu PZ	Hankook	205/55 R 16	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhlídku bolo zapršané/mokrý po umytí.Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhlídky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Datum ukončení: 2025-08-22

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Střecha	Poškození od odletujícího kamení
3	Víko motoru	Poškození od odletujícího kamení
4	Blatník přední pravý	Deformace
5	Práh pravý	Deformace
6	Dveře zadní pravé	Škrábance
7	Dveře zadní pravé	Deformace
8	C sloupek pravý	Škrábance
9	Bočnice zadní pravá	Deformace
10	Zadní nárazník	Škrábance
11	Bočnice zadní levá	Deformace
12	Blatník přední levý	Deformace
13	Hrana LP dveří	Škrábance
14	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
15	Kryt LP kola	Škrábance
16	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
17	Stropnice	Deformace
18	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
19	Přístrojová deska horní část	Nadstandardní prvek
Poznámka: • Reálné náklady na opravu vrátane materiálu budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA.		
20	Volant	Opotřebení
21	Ovládací tlačítka volantu	Opotřebení

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla: Poznámka:	Ihned
Volnoběh motoru: Poznámka:	Pravidelný chod
Činnost motoru: Poznámka:	Správná funkce
Činnost spojky: Poznámka:	Správná funkce
Činnost převodovky: Poznámka:	Správná funkce
Řízení, vůle volantu: Poznámka:	Správná funkce
Hluk jednotlivých agregátů: Poznámka:	Bez atypických zvuků
Zvuky z výfukového systému: Poznámka:	Žádné nestandardní zvuky
Brzdové kotouče a obložení: Poznámka:	V dobrém stavu
Zápach v interiéru: Poznámka:	Žádný zápach
Předchozí poškození (vizuální lícování dílů): Poznámka:	Lícování dílů karoserie s drobnými odchylkami

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km




Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Střecha - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Víko motoru - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Blatník přední pravý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Práh pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 C sloupek pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




9 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Bočnice zadní levá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Blatník přední levý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12




13 Hrana LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Kryt LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Viko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Stropnice - Deformace
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Přístrojová deska horní část - Nadstandardní prvek

19 Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka: • Reálne náklady na opravu vrátane materiálu budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA.



20 **Volant - Opořebení**
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 Ovládací tlačítka volantu - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka: