



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12070087
Berichtsnummer :	0000000855993-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	K-CO 9897		

### Fahrzeugdaten

#### Opel Astra K Sports Tourer .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>W0VBE8EV0N8035519</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>147852 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>22.06.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>25.07.2025 Düren</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>184//4ALM</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>	Navi.-Datenträger:	<b>SD-Card</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1496 ccm / 90 kW (122 PS)</b>	Antriebsart:	<b>-</b>
Lackfarbe:	<b>Grau</b>	Lackart:	<b>Metallic</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder/Alcantara</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>89775 / 19.07.2024</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>225/45/R17/91 3 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>225/45/R17/91 3 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>225/45/R17/91 3 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>225/45/R17/91 3 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>205/55/R16/91 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/55/R16/91 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/55/R16/91 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/55/R16/91 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Getriebe 6-Gang
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent (HBA)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2), beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraum-Paket
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Modellpflege
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- OPC-Line Interieur-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzheizung hinten
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Voll-LED (IntelliLux)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Alcantara-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Design-Paket: high gloss Exterieur
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderraumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LM-Felgen
- Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT
- Nebelscheinwerfer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifendruck-Kontrollsyste
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Technologie-Paket Park & Go
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Wegfahrsperrre
- Parkpilotensystem vorn und hinten

## Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Winter-Paket Premium
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Reserverad als Notrad

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Motorhaube Verformt (leicht)
2.	Stoßfänger Vorne Kratzer
3.	Kotflügel Vorne - Links Verformt (leicht)
4.	Dachrahmen - Links Verformt (leicht)
5.	Seitenwand - Hinten - Links 2 Dellen
6.	Stoßfänger Hinten Kratzer
7.	Stoßfänger Hinten Verformt (leicht)
8.	Felge Hinten - Rechts Kratzer
9.	Türeinstieg Hinten - Rechts Kratzer
10.	Felge Vorne - Rechts Kratzer
11.	Felge Vorne - Links Kratzer
12.	Dach Verschmutzt (mittel)
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
13.	Türverkleidung Fehlt Abdeckung
14.	Streifschaden Siehe Gutachten
15.	Heckdeckelverkleidung Beschädigt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel




Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Motorhaube  
Verformt (leicht)




1. Motorhaube  
Verformt (leicht)



2. Stoßfänger Vorne  
Kratzer



3. Kotflügel Vorne - Links  
Verformt (leicht)



4. Dachrahmen - Links  
Verformt (leicht)



5. Seitenwand - Hinten - Links  
2 Dellen



6. Stoßfänger Hinten  
Kratzer




6. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten  
Verformt (leicht)



8. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten  
Verformt (leicht)




7. Stoßfänger Hinten  
Verformt (leicht)



9. Türeinstieg Hinten - Rechts  
Kratzer



10. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer



12. Dach  
Verschmutzt (mittel)



14. Streifschaden  
Siehe Gutachten



11. Felge Vorne - Links  
Kratzer




13. Türverkleidung Abdeckung  
Fehlt



14. Streifschaden  
Siehe Gutachten



14. Streifschaden  
**Siehe Gutachten**



14. Streifschaden  
**Siehe Gutachten**



14. Streifschaden  
**Siehe Gutachten**



14. Streifschaden  
**Siehe Gutachten**



14. Streifschaden  
**Siehe Gutachten**



14. Streifschaden  
**Siehe Gutachten**




14. Streifschaden  
Siehe Gutachten



14. Streifschaden  
Siehe Gutachten




14. Streifschaden  
Siehe Gutachten



14. Streifschaden  
Siehe Gutachten



14. Streifschaden  
Siehe Gutachten



14. Streifschaden  
Siehe Gutachten



14. Streifschaden  
Siehe Gutachten



15. Heckdeckelverkleidung  
Beschädigt



14. Streifschaden  
Siehe Gutachten



15. Heckdeckelverkleidung  
Beschädigt