

Voertuiggegevens

Merk **Opel** Kentekenplaat **SR478P**
 Model **Karl** 1e **28/05/2018**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 Start/Stop**
75pk Edition
 Chassisnummer **W0VDD6E74JC421515**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **32474**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 10:51:30
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				460,70	-138,21	322,49
61511840	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	460,70	-138,21	322,49
61511839	Deur V R	Kras(sen)	Polijsten		Niet doorbelast	
61511841	Carrosserie	Chemische schade	Polijsten		Niet doorbelast	
61511838	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61511835	Interieur	Geur	Ozonbehandeling (Rook)		Niet doorbelast	
61511836	Interieur	Vlek	Reinigen (hondenharen/chemisch)		Niet doorbelast	
61511837	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	460,70 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-138,21 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	322,49 €

Schades zonder groep

61511840 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61511839 Deur V R Kras(sen) Polijsten



61511841 Carrosserie Chemische schade Polijsten



61511838 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61511835 Interieur Geur Ozonbehandeling (Rook)



61511836 Interieur Vlek Reinigen (hondenharen/chemisch)



61511837

Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

