

Voertuiggegevens

Merk **Opel** Kentekenplaat **SP811L**
Model **Karl** 1e **19/05/2018**
tenaamstelling
Versie **1.0 Start/Stop**
75pk Edition
Chassisnummer **W0VDD6E78JC463704**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **93489**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 12:50:50
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
61523078	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
61523077	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
61523080	Scherf V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
61523079	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
61523074	Interieur	Geur	Ozonbehandeling (Rook)			Niet doorbelast
61523073	Interieur	Vlek	Reinigen			Niet doorbelast
61523076	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
61523075	Vloermatset	Verbrand	Vervangen			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61523078 Deur A R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61523077 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61523080 Scherm V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61523079 Deur V R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61523074 Interieur Geur Ozonbehandeling (Rook)



61523073 Interieur Vlek Reinigen



61523076 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61523075 Vloermatset Verbrand Vervangen

