

Voertuiggegevens

Merk **Opel** Kentekenplaat **ZN278N**
 Model **Karl** 1e **28/06/2019**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 Start/Stop**
120 Jaar Edition
 Chassisnummer **W0VDD6E79KC780957**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **67528**

Datum & plaats van inspectie

Datum 21/05/2025 14:20:29
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				550,78	-150,23	400,55
6101383 9	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	500,78	-150,23	350,55
6101383 8	Interieur	Geur	Ozonbehandeling (Rook)	50,00		50,00
6101384 1	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6101384 0	Dakstijl R	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	550,78 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-150,23 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	400,55 €

Schades zonder groep

61013839 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61013838 Interieur Geur Ozonbehandeling (Rook)



61013841 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61013840 Dakstijl R Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)

