



OPEL Combo

COMBO CARGO 1.5

FIN	W0VEFYHWCLJ539586
Kilometerstand	86.176 km
Erstzulassungsdatum	10.02.2020

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum 26.08.2025 07:42:22

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	W0VEFYHWCLJ539586
Kilometerstand	86.176 km
Fahrzeugart	Transporter
Anzahl Türen	4
Erstzulassungsdatum	10.02.2020
Kraftstoffart	Diesel
Marke	OPEL
Modell	Combo
Gesamtanzahl der Sitze	3

Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Schaltgetriebe
Gänge	5
Interieurfarbe	Grau
Fahrzeugfarbe	Weiß
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Nein
Polsterart	Stoff

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	1
Euro-Aufkleber	Ja

Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0

Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage man.
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Doppelkabine	Nein	Sitzheizung vorne	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja	Tempomat	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Wartungshistorie	08/11/2023,72686

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Ganzjahresreifen	Stahl	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Ganzjahresreifen	Stahl	-
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Ganzjahresreifen	Stahl	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Ganzjahresreifen	Stahl	-

Äußere Schäden



2 | Einstiegsschweller vorne links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Türrahmen vorne links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Flügeltür hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





6 | Flügeltür hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Schiebetür rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Tür vorne rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Zündschlüssel

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert	3.692,42 €
------------------------------	------------

Fahrzeugbilder

