



Opel Movano: VKK72Z			
Chassisnummer:	W0VMR8600MB253218	Versie:	L3H2 2.3CDTI 99kW 3.5T
1ste tenaamstelling:	18/05/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	126264	Kilowatt:	99
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Polar White
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Diesel		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	3		

Opties			
Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	1	Schuifdeur R	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferafdekking	N.v.t.
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden					
Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel					5.2
Bandenprofiel					4.9
Bandenprofiel					5.7
Bandenprofiel					5.1
Bandenmaat	V L				225/65 R 16 112 T
Bandenmaat	V R				225/65 R 16 112 T
Bandenmaat	A L				225/65 R 16 112 T
Bandenmaat	A R				225/65 R 16 112 T
Type band	V L				Zomer
Type band	V R				Zomer
Type band	A L				Zomer
Type band	A R				Zomer
Bandenmerk	V				255
Bandenmerk	V R				261
Bandenmerk	A L				255
Bandenmerk	A R				255
Voorzijde	Links	225 / 65 / 16 / 112 / T /	5,2 mm	Bridgestone	Zomer
	Rechts	225 / 65 / 16 / 112 / T /	4,9 mm	Michelin	Zomer
Achterzijde	Links	225 / 65 / 16 / 112 / T /	5,7 mm	Bridgestone	Zomer
	Rechts	225 / 65 / 16 / 112 / T /	5,1 mm	Bridgestone	Zomer

Hulpmateriaal	
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt
Contactsleutel, Ontbreekt, Vervangen	
No pictures to display	
Handgreep binnen, Ontbreekt, Vervangen	



Stoelbekleding zitting VL, Scheur, Smartrepair



Deksel/Dop, Ontbreekt, Vervangen



Storing, Geen of slechte werking, Diagnose



Zijwand A L (Bedr.w), Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Zijwand V L (Bedr.w), Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Vervormd / Geforceerd, Vervangen



Voorruit, Barst, Vervangen



Scherf A R sierlijst, Ontbreekt, Vervangen



Schuifdeur R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R compleet, Gebroken, Vervangen



Zijwand A R (Bedr.w), Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherm V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Achterdeur L, Deuk(en) en kras(sen), Vervangen en spuiten



Achterdeur R, Vervormd / Geforceerd, Herstellen en spuiten (compleet)



Wieldop V L, Ontbreekt, Vervangen

