


Voertuiggegevens

Merk **Opel** Kentekenplaat **VLK79V**
 Model **Movano** 1e **01/09/2021**
 tenaamstelling
 Versie **L3H2 2.3CDTI**
99kW 3.5T
 Chassisnummer **W0VMR8607MB261736**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **199896**

Datum & plaats van inspectie

Datum 21/07/2025 11:02:07
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Achterzijde				1590,59	-477,18	1113,41
63334885	Achterdeur L	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	592,30	-177,69	414,61
63334881	Achterdeur R	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)	512,30	-153,69	358,61
63334882	Bumper A	Vervormd / Geforceerd	Vervangen	485,99	-145,80	340,19
Flank L				988,92	-296,68	692,24
63334869	Deur V L	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	620,12	-186,04	434,08
63334871	Scherf V L	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)	368,80	-110,64	258,16
Flank R				1435,16	-430,54	1004,62
63334878	Zijwand A R (Bedr.w)	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	831,25	-249,37	581,88
63334880	Schuijfdur R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	539,07	-161,72	377,35
63334879	Deur A R sierlijst	Ontbreekt	Vervangen	64,84	-19,45	45,39
Schades zonder groep				841,23	-177,37	663,86
63334872	Dorpel L	Roest / Corrosie	Herstellen en spuiten (compleet)	448,23	-134,47	313,76
63334868	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen	250,00		250,00
63334886	Achterdeur L bekleding	Ontbreekt	Vervangen	71,50	-21,45	50,05
63334887	Achterdeur R bekleding	Ontbreekt	Vervangen	71,50	-21,45	50,05
63334870	Zijwand V L (Bedr.w)	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63334873	Zijwand A L (Bedr.w)	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63366081	Wielkuip binnen A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63366080	Tankklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63334874	Bumper V	Kras(sen)	Vervangen			Niet doorbelast

4 6333487	Koplamp R	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast
5 6333487	Motorkap	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast
6 6333488	Bumper A L hoek	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast
4 6333488	Bumper A R hoek	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast
3					

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	4855,90 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-1381,77 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	3474,13 €

Achterzijde

63334885 Achterdeur L Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)
deuren gaan niet open!



63334881 Achterdeur R Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)
deuren gaan niet open!



63334882 Bumper A Vervormd / Geforceerd Vervangen



Flank L

63334869 Deur V L Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



63334871 Scherm V L Roest / Corrosie Herstellen en spuiten (compleet)



Flank R

63334878 Zijwand A R (Bedr.w) Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63334880

Schuifdeur R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63334879

Deur A R sierlijst

Ontbreekt

Vervangen



Schades zonder groep

63334872

Dorpel L

Roest / Corrosie

Herstellen en spuiten (compleet)



63334868

Contactsleutel

Ontbreekt

Vervangen



63334886

Achterdeur L bekleding

Ontbreekt

Vervangen



63334887

Achterdeur R bekleding

Ontbreekt

Vervangen

**63334870** Zijwand V L (Bedr.w)

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

**63334873** Zijwand A L (Bedr.w)

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

**63366081** Wielkuip binnen A L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**63366080** Tankklep

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**63334874** Bumper V
en sleepoog kapje

Kras(sen)

Vervangen

**63334875** Koplamp R

Kras(sen)

Vervangen



63334876

Motorkap

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)



63334884

Bumper A L hoek

Kras(sen)

Vervangen



63334883

Bumper A R hoek

Kras(sen)

Vervangen

