

SCHADENSGUTACHTEN

Bearbeiter: GUTMANN HEINZ

Auftragsdatum:	13.05.2025	Marke/Typ:	Opel Zafira Diesel	
Kennzeichen:	---	Farbe:	schwarz	
Fahrgestellnummer:	W0VPE9E81J1158383	Fahrzeugart:	PKW	
Erstzulassung:	07.11.2018	Kraftstoffart:	Diesel	
Kilometerstand abgelesen:	226.224	Anzahl Schlüssel:	2	
§57a (Prüfplakette) gültig bis:	11/2024			
Besichtigungsdatum:	20.05.2025	Bes. Zustand:	unzerlegt	
Bereifung	Reifen/Felge	Dimension	Profil Links	Profil Rechts
1. Achse [Winter]	Fulda (Stahl)	215/60 R 16	7,7	7,8
2. Achse [Winter]	Fulda (Stahl)	215/60 R 16	8,9	8,7
3. Achse [Sommer]	Bridgestone (Alu)	225/50 R 17	3,6	3,4
4. Achse [Sommer]	Continental (Alu)	225/50 R 17	4,3	3,4

Der Minderwertbetrag errechnet sich aus dem in der Spalte Faktor angegebenen Wert, welcher sich auf das Fahrzeugalter und die Kilometerlaufleistung bezieht.

Schadenbezeichnung Bemerkung	Reparaturbetrag	Faktor	Minderwert
Technische Überprüfung §57a fällig	€ 87,00	100	€ 87,00
Sitzbankbezug verkratzt, geschürft	€ 0,00	0	€ 0,00
Motorhaube weist Steinschläge auf	€ 0,00	0	€ 0,00
Rechter Kotflügel eingedellt	€ 0,00	0	€ 0,00
Heckklappe verkratzt, eingedellt	€ 0,00	0	€ 0,00
Lenkrad übermäßig verschlossen	€ 709,38	100	€ 709,38
Mittelarmlehne übermäßig verschlossen	€ 621,43	100	€ 621,43
Marderschaden an der Motorhaubenmatte	€ 142,34	100	€ 142,34
Heckklappenverkleidung eingedrückt, eingekerbt	€ 268,56	100	€ 268,56
Rechte hintere Türverkleidung im oberen Bereich kantig eingedrückt, eingekerbt	€ 645,10	100	€ 645,10
Steinschlag an der WSS, im Sichtfeld verkratzt und geschürft	€ 1.263,25	100	€ 1.263,25
Stoßfänger hinten an der Ladekante geschürft und eingedellt	€ 817,05	30	€ 245,12
Linke Seitenwand eingedellt und verkratzt	€ 853,37	30	€ 256,01
Summe (ohne USt.):	€ 5.407,48		€ 4.238,19

Es wurden zur Beweissicherung 68 Stk. Fotos angelegt

Linz/See am 22. Mai 2025

Ort, Datum

