



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertür: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Kofferraum



Bild 16 : Lose Teile




Bild 17 : Reifendichtmittel abgelaufen,




Bild 18 : Farbereifung



Bild 19 : Lenkrad zerkratzt,



Bild 20 : Sitzbezug vorne links gerissen,




Bild 21 : Dach, eingedellt, drücken




Bild 22 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 23 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 24 : T-Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 25 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau, Delle



Bild 28 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 29 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : T-Nebellampen vorne links und rechts eingelaufen,



Bild 33 : T-Nebellampen vorne links und rechts eingelaufen,



Bild 34 : Tür hinten rechts Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 35 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair




Bild 36 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 37 : Heckklappe Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair



Bild 38 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 39 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair



Bild 40 : Tür hinten links Türrahmen, zerkratzt, smart repair



Bild 41 : Felge vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 42 : Felge hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 43 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 44 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau