


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	W0VZRHNS5 P6059404	Erstzulassung	29.01.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-FI 1698	Laufleistung	6 793 km
Modell	GRANDLAND 1.2 Turbo 96kW Enjoy Auto				

Auftragsdaten					
Eingangsdatum	02.06.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6188575	Datum der Bewertung	04.06.2025
Datum Beauftragung	02.06.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig



Fahrzeugausstattung	Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Nothilfekit Reserverad ☒	Inspektion ☒
	Hutablage ☒	Betriebsanleitung ☒
		Serviceheft ☒
		Bordmappe komplett ☒
		Ersatzschlüssel ☒
		Schlüssel ☒
		Schlüssel mit Fernbedienung ☒

Reifen	
Kumho 215/65/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	Kumho 215/65/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm
Kumho 215/65/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Kumho 215/65/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehl	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
2		Bauteil	Entklebung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	14,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale	Pauschale	14,00€	Nettokosten	14,00€
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	364,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	364,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	0,20	14,00€	-	-	14,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	250,00€	-	-	250,00€
Pauschale	-150,00€	-	-	-150,00€