

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1XUC197 (chassisnr: W0VZT8EF6L1024558)

Dit is een BTW auto



OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 1.6 CDTI INNOVATION

Km-stand	83358 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1593 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	25-05-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	283 cm
		Vermogen	100 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	140 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Trekhaak, Cruise control Adaptive, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Lederen bekleding, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Winter	Firestone	245/45 R18
RV	5 mm	Winter	Firestone	245/45 R18
LA	5 mm	Winter	Firestone	245/45 R18

RA 5 mm Winter Firestone 245/45 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Scherp rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Beschadiging met deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Dak
Omschrijving:
Hagelschade
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Dakrand rechts
Omschrijving:
Deuk
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuk
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto