

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

DEXTTER Košice

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT060DX	VIN:	W0VZT8GP5M1018127
Model vozidla:	Opel Insignia Sports Tourer (2017)	Provedení:	Insig.ST 2,0D 128 Ultimate AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1955
Maximální výkon (kW):	128	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Hnědá - metalíza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-07-07	Platnost tech. kont. do:	2027-06-16
Platnost měření emisí do:	2027-06-16	Stav tachometru:	142997 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	140527
Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-06-16	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 36 µm; LP blatník 111 µm; LP dveře 111 µm; LZ dveře 111 µm; LZ bok 94 µm; Z víko 103 µm; PZ bok 93 µm; PZ dveře 104 µm; PP dveře 109 µm; PP blatník 101 µm; Střecha 106 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	245/45 R 18	Letní	4
Pneu PP	Continental	245/45 R 18	Letní	4
Pneu LZ	Continental	245/45 R 18	Letní	5
Pneu PZ	Continental	245/45 R 18	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-08-04

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

4

Interiér (vnitřní prostor)

5

Poškozený díl

Hrana LP dveří

Víko motoru

Dveře přední pravé

Střecha

Volant

Druh poškození

Škrábance

Deformace

Deformace

Škrábance

Škrábance

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Hrana LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Viko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Dveře přední pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Střecha - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Volant - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5