

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1525556
Auftrag vom: 05.08.2024 / 15:12 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020055053

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 4.270,00 €

Minderwerte gesamt: 3.720,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 19.08.2024 / 13:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	2222 / ADK	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Smart
Modell:	EQ	Erstzulassung:	22.06.2020
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	06.2025	Anzahl Türen:	5
Motorart:	keine Angaben	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	60,0 KW	Antriebsart:	Elektro
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	keine Auswahl
Anzahl Schaltstufen:	1	Laufleistung abgelesen:	41917 km
Laufleistung geschätzt:	41917 km		

Farbe außen

Farbe außen:	weiß	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	------	-----------------	-----------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	165/65 R 15,0 88 T	Debica	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	165/65 R 15,0 88 T	Debica	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse links	185/60 R 15,0 81 T	Debica	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	185/60 R 15,0 81 T	Debica	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe: nicht durchgeführt

Probelauf: durchgeführt

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: Dokumentation fehlt

Ölstand: ausreichend

Kühlwasserstand: ausreichend

Kraftstoffstand: $\frac{1}{4}$

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Bedienungsanleitung	vorhanden		
Zulassungsbescheinigung Teil I	vorhanden		
Ladekabel Ladesäule	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	2.970,00 €	2.420,00 €
linke Seite, Kotflügel vorne links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Delle, instandsetzen + lackieren	530,00 €	420,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, lackieren	400,00 €	320,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, Delle und, Kratzer, instandsetzen + lackieren	600,00 €	480,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, instandsetzen + lackieren	500,00 €	400,00 €
Innenraum, Einstieg vorne rechts, Delle und, Kratzer, instandsetzen + lackieren	350,00 €	280,00 €
Innenraum, Einstieg hinten rechts, Delle, instandsetzen + lackieren	350,00 €	280,00 €
Innenraum, Einstieg vorne links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	300,00 €	300,00 €
rechte Seite, Außenspiegelgehäuse rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, kein Nachweis, erneuern	200,00 €	200,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Türverkleidung hinten links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	1.000,00 €	1.000,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	1.000,00 €	1.000,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 64 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.