



MERCEDES-BENZ CLA

CLA 180 SHOOTIN

FIN	W1K1186841N091163
Kilometerstand	79.479 km
Erstzulassungsdatum	07.01.2020

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	22.08.2025 10:50:54
Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	W1K1186841N091163	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	79.479 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	07.01.2020	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	MERCEDES-BENZ	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	CLA	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Ja	Navigation	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	3,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	3,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Dachholm links



Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Karosserie

Typ	Beschädigt
Schweregrad	Ersetzen
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

64568010.pdf





Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

2.176,81 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Servicenachweis fehlt, KVA Macadam

Fahrzeugbilder

