

Voertuiggegevens

Merk **Mercedes-Benz** Kentekenplaat **L892HR**
Model **CLA 180** 1e **27/05/2025**
tenaamstelling
Versie **CLA Shooting
Brake CLA 180
DCT Business
Solution**
Chassisnummer **W1K1186841N215451**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **106048**

Datum & plaats van inspectie

Datum 27/05/2025 13:13:16
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				C ex BTW	C ex BTW	C ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6124238 2	Scherf V R	Chemische schade	Polijsten		Niet doorbelast	
6124238 1	Bumper V	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61242382

Scherp V R

Chemische schade

Polijsten



61242381

Bumper V

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

