



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12086846
Berichtsnummer :	0000000862989-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	EN-TI 241E		

### Fahrzeugdaten

#### Mercedes-Benz CLA -Klasse Shooting Brake .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>W1K1186861N287855</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>62754 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>11.07.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>01.09.2025 Düren</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>222//2ASY</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1332 ccm / 118 kW (160 PS)</b>	Antriebsart:	<b>-</b>
Lackfarbe:	<b>Grau</b>	Lackart:	<b>Metallic</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>43549 / 08.10.2024</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>225/45/R18/95 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>225/45/R18/95 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>225/45/R18/95 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>225/45/R18/95 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose 12V
- Tempomat
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fußmatten Velours
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank vergrößert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsyste
- Scheibenwischer mit Regensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Ladekabel mit Schukostecker

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive plus
- Frontsichtanzeige (Head-up-Display)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon, dunkel
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket High-End
- Innenhimmel schwarz
- LM-Felgen 7,5x18 (5-Speichen, schwarz)
- Multibeam LED

- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Spiegel-Paket
- Sportreifen

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Motorhaube 1 Delle
2.	Motorhaube Verschmutzt (mittel)
3.	Stoßfänger Vorne Verformt (leicht)
4.	Stoßfänger Vorne Kratzer
5.	Türeinstieg Hinten - Links Verformt (leicht)
6.	Türeinstieg Hinten - Links Kratzer
7.	Seitenwand - Hinten - 1 Delle Links
8.	Heckklappe Verformt (leicht)
9.	Stoßfänger Hinten Kratzer
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
10.	Ladekabel In Ordnung
11.	Heckdeckelverkleidung Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel



1. Motorhaube

**1 Delle**



Klimaanlage



Windschutzscheibe



2. Motorhaube

**Verschmutzt (mittel)**



3. Stoßfänger Vorne  
Verformt (leicht)



4. Stoßfänger Vorne  
Kratzer



5. Türeinstieg Hinten - Links  
Verformt (leicht)




3. Stoßfänger Vorne  
Verformt (leicht)




4. Stoßfänger Vorne  
Kratzer



6. Türeinstieg Hinten - Links  
Kratzer



7. Seitenwand - Hinten - Links  
1 Delle



8. Heckklappe  
Verformt (leicht)



10. Ladekabel  
In Ordnung



8. Heckklappe  
Verformt (leicht)



9. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



11. Heckdeckelverkleidung  
Gebrauchsspuren

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich

