

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YEC616 (chassisnr: W1K1771861J251101)

Dit is een BTW auto



MERCEDES-BENZ A-KLASSE SEDAN 250E STYLE PLUS DCT

Km-stand	149784 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1700 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Hybride benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	4
Datum eerste toelating	03-08-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	273 cm
		Vermogen	118 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	31 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Stekker set	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, gescheurd		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Nee, wassen	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R17

RV	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R17
LA	5 mm	Zomer	Continental	205/55 R17
RA	5 mm	Zomer	Continental	205/55 R17

Aantal wioldoppen/LMV LMV

Aantal beschadigd 3

Dealer onderhouden Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur Nee

Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Bestuurders stoel
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Wijkt
Gegeven oplossing:
Afstellen



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Deuk en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Grille vb
Omschrijving:
Los
Gegeven oplossing:
De en monteren



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Scherm linksvoor
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Sputten



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto