

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YWX619 (chassisnr: W1K1771861J296406)

Dit is een BTW auto



MERCEDES-BENZ A-KLASSE SEDAN 250E BUSINESS SOLUTION DCT

Km-stand	140354 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1700 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Hybride benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	4
Datum eerste toelating	15-01-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	273 cm
		Vermogen	118 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	31 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding Kunstleder, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Publieke laadpaalkabel	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, pitjes		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R17
RV	2 mm	Zomer	Michelin	205/55 R17

LA	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R17
RA	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R17

Aantal wioldoppen/LMV LMV

Aantal beschadigd 0

Dealer onderhouden Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur Nee

Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Motorkap

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Scheren linksachter

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Dak

Omschrijving:

Vogelpoep en steenslag

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Gedeukt en geschaafd

Gegeven oplossing:

Vervangen en spuiten



Deel:

Spiegelkap links

Omschrijving:

Kras

Gegeven oplossing:

Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto