

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertbericht

---

### Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1634144  
Auftrag vom: 22.01.2025 / 14:28 Uhr  
Auftrag per: Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020030227  
Bearbeitungsnummer: Greimel

## Wertzusammenfassung

---

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.765,00 €

Minderwerte gesamt: 3.765,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

## Besichtigung

---

Datum und Uhrzeit: 24.01.2025 / 10:00 Uhr  
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung  
Erfolgt durch: Unterzeichner

## Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	2222 / AMQ	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Limousine	<b>Hersteller:</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell:</b>	C 300 d AMG Line 4Matic (EURO 6d)	<b>Erstzulassung:</b>	08.01.2021
<b>Letztzulassung:</b>	08.01.2021	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	01.2026
<b>Anzahl Türen:</b>	4	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	180,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.950 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Diesel OBD	<b>Antriebskonzept:</b>	Allradantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	9
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	164340 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	164340 km

### Farbe außen

**Farbe außen:** POLARWEISS - UNILACK **Lackart:** uni (kratzfesterer Klarlack)

### Unterlagen

**Zulassungsbescheinigung Teil I:** lag in Kopie vor  
**Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:** lag vor  
**HU - Prüfbericht:** lag im Original vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/50 R 17,0	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	225/50 R 17,0	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	225/50 R 17,0	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	225/50 R 17,0	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

### 2. Radsatz

**Bereifung zulässig:** Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/45 R 18,0 - -	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	225/45 R 18,0 - -	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	225/45 R 18,0 - -	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	225/45 R 18,0 - -	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

# Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	gereinigt	<b>Sichtverhältnisse:</b>	allgemein ausreichend
<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	06.12.2023	<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	123311
<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt	<b>Ölstand:</b>	ausreichend
<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend	<b>Kraftstoffstand:</b>	1/4
<p><i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i></p>			
<b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>	<p>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.</p>		

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	1	einer fehlt.

## Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten rechts	220
Tür hinten rechts	200
Tür vorne rechts	107
Kotflügel vorne rechts	190
Motorhaube	180
Kotflügel vorne links	195
Tür vorne links	200
Tür hinten links	185
Seitenwand hinten links	255
Dachhaut	180

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Verglasung</b>	<b>795,00 €</b>	<b>795,00 €</b>
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag, erneuern	795,00 €	795,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Lackierung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Felgen / Bereifung</b>	<b>2.570,00 €</b>	<b>2.570,00 €</b>
Hinterachse, Felge hinten rechts, Materialabtrag, erneuern	890,00 €	890,00 €
Vorderachse, Felge vorne links, Materialabtrag, erneuern	840,00 €	840,00 €
Vorderachse, Felge vorne rechts, Materialabtrag, erneuern	840,00 €	840,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>
Fahrzeugzubehör, Funkschlüssel, fehlt, erneuern	200,00 €	200,00 €
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, kein Nachweis, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €

## Vorschäden

### reparierte Vorschäden:

keine

### Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 25 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.