



MERCEDES-BENZ E-Klasse

E 220 D 9G-TRON

| | |
|---------------------|-------------------|
| FIN | W1K2130041B017966 |
| Kilometerstand | 160.335 km |
| Erstzulassungsdatum | 03.01.2022 |

AUFTRAGSDetails

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Begutachtungsdatum | 26.08.2025 09:39:21 | Inspektionsort | Schlosser Mücke |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|

FAHRZEUGINFORMATIONEN

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| FIN | W1K2130041B017966 | Antriebsart | Heckantrieb |
| Kilometerstand | 160.335 km | Getriebe | Automatik |
| Fahrzeugart | Limousine | Gänge | 9 |
| Anzahl Türen | 4 | Interieurfarbe | Braun |
| Erstzulassungsdatum | 03.01.2022 | Fahrzeugfarbe | Grau |
| Kraftstoffart | Diesel | Fahrzeugkategorie | Personenkraftwagen |
| Marke | MERCEDES-BENZ | Metallic-Lackierung | Ja |
| Modell | E-Klasse | Polsterart | Leder |
| Gesamtanzahl der Sitze | 5 | | |

DOKUMENTE UND WARTUNG

| | | | |
|-------------------------|----|-------------------|----|
| Anzahl Schlüssel gesamt | 2 | Originalschlüssel | Ja |
| Euro-Aufkleber | Ja | Betriebsanleitung | Ja |

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Anhängerkupplungstyp | Keine Anhängerkupplung | Elektrisch verstellbare Sitze VR | Nein |
| Anzahl der Ladekabel (Normalladung) | 0 | Klimaanlagentyp | Klimaanlage auto. |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Anzahl der Ladekabel (Schnellladung) | 0 | Multifunktionslenkrad | Ja |
| Art des Navigations-Datenträgers | HD | Navigation | Ja |
| Dachreling | Nein | Scheinwerfertyp | Scheinwerfer LED |
| Einparkhilfe hinten | Ja | Schiebedach elekt. | Nein |
| Einparkhilfe vorn | Ja | Sitzheizung vorne | Ja |
| Elektrisch verstellbare Sitze VL | Nein | Tempomat | Ja |

BEREIFUNG

Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart | Pannensichere Bereifung |
|--------|----------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Vorne | Links | 7,0 mm | Pirelli | 245/45 R 18 100 Y | Sommer | Aluminium | - |
| Vorne | Rechts | 7,0 mm | Pirelli | 245/45 R 18 100 Y | Sommer | Aluminium | - |
| Hinten | Links | 6,0 mm | Pirelli | 245/45 R 18 100 Y | Sommer | Aluminium | - |
| Hinten | Rechts | 6,0 mm | Pirelli | 245/45 R 18 100 Y | Sommer | Aluminium | - |

Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart | Pannensichere Bereifung |
|-----|----------|-------------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| - | - | 5,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 97 H | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 6,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 97 H | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 5,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 97 H | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 4,0 mm | Pirelli | 225/55 R 17 97 H | Winter | Aluminium | - |

SCHÄDEN

Äußere Schäden



4 | Stoßfänger vorne

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparurmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



5 | Windschutzscheibe

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ | Riss |
| Schweregrad | >1 cm - 2 cm |
| Reparurmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung >1cm in Zone B



6 | Einstiegsschweller hinten links

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ | Delle(n) |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparurmethode | Instandsetzen + lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



7 | Tür vorne rechts

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >3 cm - 4 cm |
| Reparurmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Innenschäden



1 | Innenraum

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Deformiert |
| Schweregrad | Unbekannt |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



2 | Türverkleidung hinten links

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Riss |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Erssetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



3 | Sitzbezug vorne rechts

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Erssetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Geschätzter reduzierter Wert

2.006,66 €

KOMMENTARE

① Allgemeiner Hinweis

WSS Austausch

Fahrzeugbilder

