



MERCEDES-BENZ E-KLASSE

E 300 DE 4MATIC

FIN	W1K213211A919783
Kilometerstand	98.962 km
Erstzulassungsdatum	21.12.2020

AUFTRAGSDATALS

Begutachtungsdatum	11.02.2025 13:03:47	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Emmering
--------------------	---------------------	----------------	----------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	W1K213211A919783	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	98.962 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	9
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	21.12.2020	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Hybrid Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	MERCEDES-BENZ	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	E-Klasse	Polsterart	Leder und Alcantara
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja	Schiebedach elekt.	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Klimaanlagenotyp	Klimaanlage auto.	Sitzheizung vorne	Ja
Dachreling	Ja	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja	Tempomat	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Multifunktionslenkrad	Ja	Wartungshistorie	21/12/2023,73920

BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	5,0 mm	Pirelli	245/45 R 18 100 V	Winter	Aluminium	-
Vorne Rechts	5,0 mm	Pirelli	245/45 R 18 100 V	Winter	Aluminium	-
Hinten Links	5,0 mm	Pirelli	275/40 R 18 102 V	Winter	Aluminium	-
Hinten Rechts	5,0 mm	Pirelli	275/40 R 18 102 V	Winter	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 Y	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 Y	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Goodyear	275/40 R 18 103 Y	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Goodyear	275/40 R 18 103 Y	Sommer	Aluminium	-

INNENSCHÄDEN



1 | WARTUNG

Typ	Wartung fällig
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Wartungsservice fällig



2 | INNENRAUM

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

0,00 €

FAHRZEUGBILDER

