



## MERCEDES-BENZ E-Klasse

### E 300 E T 9G-TR

FIN	W1K2132531A965579
Kilometerstand	80.086 km
Erstzulassungsdatum	10.08.2021

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	02.10.2025 10:42:15	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren
--------------------	---------------------	----------------	-------------------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	W1K2132531A965579	Antriebsart	Heckantrieb
Kilometerstand	80.086 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	9
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	10.08.2021	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	MERCEDES-BENZ	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	E-Klasse	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Schiebedach elekt.	<b>Nein</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Ja</b>		

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Goodyear	275/40 R 18 103 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Goodyear	275/40 R 18 103 Y	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Pirelli	245/45 R 18 100 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	245/45 R 18 100 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	275/40 R 18 103 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	275/40 R 18 103 V	Winter	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden




### 2 | Tür vorne links

Typ	Deformiert
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 3 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 4 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

## Innenschäden



### 1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

1.195,39 €

## KOMMENTARE

### ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

# Fahrzeugbilder

