



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12080462
Berichtsnummer :	000000823646-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	RT-MD 874E		

### Fahrzeugdaten

#### Mercedes-Benz EQS -Klasse .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>W1KCG2DB7PA027271</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>75767 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>06.09.2022 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>13.02.2025 Muecke Atzenhain</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>222//2AXZ</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Elektro / -</b>
Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 245 kW (333 PS)</b>	Antriebsart:	<b>-</b>
Lackfarbe:	<b>ONYXSCHWARZ - METALLICLACK</b>	Lackart:	<b>-</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>1</b>	Polster Art:	<b>Leder</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>255/45/R20/105 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>255/45/R20/105 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>255/45/R20/105 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>255/45/R20/105 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>255/45/R20/105 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>255/45/R20/105 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>255/45/R20/105 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>255/45/R20/105 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Display-Paket
- Elektromotor 245 kW (Systemleistung)
- 
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- 
- Fußmatten Velours
- Airmatic DC (semiaktive Luftfederung)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hinterachslenkung
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium, erweitert
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Kopfstützen vorn
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Niveauregulierung mit ADS
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- 
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Electric Art
- Elektric-Art Interieur
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehälter vorn (doppelt)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Zierteile Feinstruktur-Optik
- 
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless-Go-Paket
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Paket Akustik
- Kommunikationsmodul (LTE Advanced) Mercedes me connect
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lenkrad (Leder Nappa)
- LM-Felgen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung Leder
- Smartphone integriert
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)

- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, galvanisiert
- Vorrüstung Navigationsdienste

#### Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Premium Plus
- Fahrassistenz-System Verkehrzeichenerkennung
- Lenkrad heizbar
- Sitz-Paket plus Fond
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Innenausstattung: Zierteile 3D-Relief-Optik
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Sitze vorn Klimatisierung
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Windschutzscheibe      Steinschlag
2.	Motorhaube                Steinschlag
3.	Stoßfänger Vorne        Siehe Gutachten
4.	Felge Hinten - Links    Kratzer
5.	Heckklappe                Beklebt
6.	Stoßfänger Hinten      Verformt (leicht)
7.	Türeinstieg Vorne -     Verformt (leicht) Rechts
8.	Außenspiegel Gehäuse -    Kratzer Rechts
9.	Felge Vorne - Rechts    Kratzer
	<b>Karosserie innen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
10.	Schlüssel                Fehlt
11.	Türverkleidung Vorne -    Gebrauchsspuren Links
12.	Sitzbank - Hinten: Kissen    Verschmutzt (mittel)
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
13.	Wartungsnachweis        Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen




Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Windschutzscheibe  
Steinschlag



1. Windschutzscheibe  
Steinschlag



2. Motorhaube  
Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne  
Siehe Gutachten




3. Stoßfänger Vorne  
Siehe Gutachten



4. Felge Hinten - Links  
Kratzer



5. Heckklappe  
Beklebt




6. Stoßfänger Hinten  
Verformt (leicht)



6. Stoßfänger Hinten  
Verformt (leicht)



8. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Kratzer



6. Stoßfänger Hinten  
Verformt (leicht)



7. Türeinstieg Vorne - Rechts  
Verformt (leicht)



9. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer



11. Türverkleidung Vorne - Links  
**Gebrauchsspuren**



12. Sitzbank - Hinten: Kissen  
**Verschmutzt (mittel)**