

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1596413
Auftrag vom: 22.11.2024 / 12:32 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2022075002

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 6.045,00 €

Minderwerte gesamt: 5.815,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 28.01.2025 / 12:29 Uhr

Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	2222 / AIO	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	E 300 de AMG Line (EURO 6d)	Erstzulassung:	12.10.2022
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2025	Anzahl Türen:	4
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	143,0 KW
Hubraum:	1.950 ccm	Antriebsart:	Hybrid (Diesel / Elektro)
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	9	Laufleistung abgelesen:	60070 km
Laufleistung geschätzt:	60070 km		

Farbe außen

Farbe außen:	MOJAVESILBER - METALLICLACK	Lackart:	met. (kratzfesterer Klarlack)
---------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:	lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	245/45 R 18,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
Vorderachse rechts	245/45 R 18,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
Hinterachse links	275/40 R 18,0	Hankook	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	275/40 R 18,0	Hankook	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	245/45 R 18,0 - -	Dunlop	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	245/45 R 18,0 - -	Dunlop	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	275/40 R 18,0 - -	Dunlop	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	275/40 R 18,0 - -	Dunlop	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	schlechte Lichtverhältnisse
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	30.08.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	50881	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/2		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borrdokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Ladekabel Ladesäule	vorhanden	2	

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Dachholm links	989
Tür vorne links	396
Kotflügel vorne links	200

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Anbauteile	1.690,00 €	1.690,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern + lackieren	1.690,00 €	1.690,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Lackierung	1.910,00 €	1.680,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Kratzer, Delle, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	720,00 €	600,00 €
linke Seite, Tür vorne links, unsachgemäße Reparatur, aus- und einbauen + lackieren	620,00 €	620,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Kratzer, Delle, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	570,00 €	460,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Verglasung	995,00 €	995,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, erneuern	995,00 €	995,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Karosserie	0,00 €	0,00 €
Dach, Dachholm links, Delle, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	1.450,00 €	1.450,00 €
Vorderachse, Felge vorne rechts, Kratzer, erneuern	530,00 €	530,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1 Felge, Kratzer, erneuern	920,00 €	920,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 38 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.