

Voertuiggegevens

Merk **Mercedes-Benz** Kentekenplaat **R629KH**
 Model **E-Klasse Estate** 1e **30/09/2022**
 tennaamstelling
 Versie **E 300 e AMG Line**
 Chassisnummer **W1KZH5DB6PB107406**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **43628**

Datum & plaats van inspectie

Datum 25/08/2025 9:59:23
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
64608229	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64608230	Bumper A	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64608227	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64608228	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

64608229 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64608230 Bumper A Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64608227 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64608228 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

