

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD München –  
Oberschleißheim  
Mittenheimer Str. 64  
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 06.06.2025  
**Protokollnummer:** 40080323  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



**W1N0J6EB1PG138120**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	37.701 km
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Restlauf bis Service</b>	-112 km
<b>Typ/Modell</b>	AMG GLC 43 4MATIC	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	03/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	W1N0J6EB1PG138120	<b>Leistung / Hubraum</b>	287 kW / 2.996 ccm
<b>Erstzulassung</b>	07.03.2023	<b>Polster/Farbe</b>	Leder / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>	02/2024, 12.437 km	<b>Lackierung</b>	Blau
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/40 R21 102Y	Dunlop	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	285/35 R21 105Y	Dunlop	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD München –  
Oberschleißheim  
Mittenheimer Str. 64  
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 06.06.2025  
**Protokollnummer:** 40080323  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	AMG GLC 43 4MATIC	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	37.701 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	W1N0J6EB1PG138120	<b>Erstzulassung</b>	07.03.2023

**Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

**Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Helm".

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD München –  
Oberschleißheim  
Mittenheimer Str. 64  
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 06.06.2025  
**Protokollnummer:** 40080323  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD München –  
Oberschleißheim  
Mittenheimer Str. 64  
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 06.06.2025  
**Protokollnummer:** 40080323  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Kelleci Sinan




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



## Beschädigungsphotos



**Beschädigung #1:** Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft  
instandsetzen



**Beschädigung #1:** Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft  
instandsetzen



**Beschädigung #2:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig -  
durchführen