

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1639517
Auftrag vom: 30.01.2025 / 09:59 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020100057

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.920,00 €

Minderwerte gesamt: 3.920,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 27.01.2025 / 13:45 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| HSN/TSN: | 2222 / AQC | Fahrzeugart: | PKW |
| Aufbau: | SUV | Hersteller: | Mercedes-Benz |
| Modell: | GLE 350 de AMG Line 4Matic (EURO 6d) | Erstzulassung: | 06.01.2021 |
| Nächste HU (Hauptuntersuchung): | 01.2026 | Anzahl Türen: | 5 |
| Motorart: | Reihe | Emissionsgruppe: | Euro 6d |
| Feinstaubplakette: | Grün | Leistung: | 143,0 kW |
| Hubraum: | 1.950 ccm | Antriebsart: | Hybrid |
| Antriebskonzept: | Allradantrieb | Getriebeart: | Automatik |
| Anzahl Schaltstufen: | 9 | Laufleistung abgelesen: | 167478 km |
| Laufleistung geschätzt: | 167478 km | | |

Farbe außen

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Farbe außen: | DIAMANTWEISS - METALLICLACK | Lackart: | uni (Multifunktions-Basislack) |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|

Unterlagen

| | |
|--|------------------|
| Zulassungsbescheinigung Teil I: | lag in Kopie vor |
| Wartungs- / Serviceheft: | lag nicht vor |
| HU - Prüfbericht: | lag nicht vor |

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

| Achse und Seite | Größe | Reifenhersteller | Reifenart | DOT | Felgenart | Profiltiefe |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----|-------------------|-------------|
| Vorderachse links | 275/50 R 20,0 118 V | Dunlop | Winterreifen | - | Leichtmetallfelge | 7,0 mm |
| Vorderachse rechts | 275/50 R 20,0 118 V | Dunlop | Winterreifen | - | Leichtmetallfelge | 7,0 mm |
| Hinterachse links | 275/50 R 20,0 118 V | Dunlop | Winterreifen | - | Leichtmetallfelge | 7,0 mm |
| Hinterachse rechts | 275/50 R 20,0 118 V | Dunlop | Winterreifen | - | Leichtmetallfelge | 7,0 mm |

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

| Nr | Größe | Reifenhersteller | Reifenart | DOT | Felgenart | Profiltiefe |
|----|---------------------|------------------|---------------|-----|-------------------|-------------|
| 1 | 275/45 R 21,0 107 Y | Continental | Sommerreifen, | - | Leichtmetallfelge | 4,0 mm |
| 2 | 275/45 R 21,0 107 Y | Continental | Sommerreifen, | - | Leichtmetallfelge | 3,0 mm |
| 3 | 315/40 R 21,0 111 Y | Continental | Sommerreifen, | - | Leichtmetallfelge | 3,0 mm |
| 4 | 315/40 R 21,0 111 Y | Continental | Sommerreifen, | - | Leichtmetallfelge | 3,0 mm |

Feststellungen

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
| Fahrprobe: | nicht durchgeführt | Probelauf: | durchgeführt |
| Sichtverhältnisse: | allgemein ausreichend | Fahrbereitschaft: | fahrfähig |
| Verkehrssicherheit: | Ja | Inspektion: | Dokumentation fehlt |
| Ölstand: | ausreichend | Kühlwasserstand: | ausreichend |
| Kraftstoffstand: | 1/4 | | |
| | <p><i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i></p> | | |
| Allgemeine Angaben zur Begutachtung: | <p>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.</p> | | |

Zubehör

| Bezeichnung Zubehör | Aussage/Feststellung | Anzahl | Bemerkung |
|--------------------------------|----------------------|--------|-----------|
| Borddokumente | vorhanden | | |
| Hauptschlüssel | vorhanden | 2 | |
| Gepäckraumabdeckung | vorhanden | | |
| Ladekabel Ladesäule | vorhanden | | |
| 2. Reifensatz | vorhanden | | |
| Bedienungsanleitung | vorhanden | | |
| Zulassungsbescheinigung Teil I | vorhanden | | |

Details zur Beschädigung

| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
|---|--|------------|
| Lackierung | | |
| linke Seite, Tür vorne links, Delle, Smart Repair | 120,00 € | 120,00 € |
| Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, Smart Repair | 160,00 € | 160,00 € |
| Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, Smart Repair | 60,00 € | 60,00 € |
| Innenraum, Einstieg vorne links, Kratzer, Smart Repair | 60,00 € | 60,00 € |
| | | |
| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
| Verglasung | | |
| Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden | 0,00 € | 0,00 € |
| | | |
| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
| Felgen / Bereifung | | |
| Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, verschürft, erneuern | 1.230,00 € | 1.230,00 € |
| Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Kratzer, erneuern | 1.230,00 € | 1.230,00 € |
| | | |
| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
| Innenraum / Kofferraum | | |
| Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verschürft, erneuern | 260,00 € | 260,00 € |
| Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern | 500,00 € | 500,00 € |
| Innenraum, Einstieg vorne rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden | 0,00 € | 0,00 € |
| | | |
| | geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.) | Minderwert |
| Allgemeinzustand | | |
| Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern | 100,00 € | 100,00 € |
| Wartung / Prüfung, Wartung, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich | 200,00 € | 200,00 € |

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 47 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.