



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12075253
Berichtsnummer :	0000000863486-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	HG-AV 173E		

### Fahrzeugdaten

#### Mercedes-Benz GLE -Klasse .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>W1N1671541A790600</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>68061 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>05.10.2022 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>03.09.2025 Muecke Atzenhain</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>222//2AVV</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1991 ccm / 155 kW (211 PS)</b>	Antriebsart:	<b>Allrad</b>
Lackfarbe:	<b>SCHWARZ - UNILACK</b>	Lackart:	<b>Uni</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>275/50/R20/- 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>275/50/R20/- 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>275/50/R20/- 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>275/50/R20/- 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>275/50/R20/- 8 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>275/50/R20/- 8 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>275/50/R20/- 8 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>275/50/R20/- 8 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Chrom-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hybrid 245 kW (Motor 2,0 Ltr. - 155 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Park-Paket
- Radstand 2995 mm
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Smartphone integriert
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Paket Interieur
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 100 kW (Hybridantrieb)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Navigationssystem: Festplattenavigation
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Standard Interieur
- Uni-Lackierung schwarz
- USB-Anschlüsse

## Sonderausstattung

- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Public-Charging-Paket
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Motorhaube                Kratzer
2.	Stoßfänger Vorne        Kratzer Ab 60mm
3.	Türeinstieg Vorne - Links    Verformt (leicht)
4.	Tür Vorne - Links        Kratzer
5.	Tür Hinten - Links       Kratzer
6.	Türeinstieg Hinten - Links    2 Dellen
7.	Seitenwand - Hinten -      Kratzer Links
8.	Dachrahmen - Links       Kratzer
9.	Heckklappe                2 Dellen
10.	Stoßfänger Hinten       Kratzer
11.	Heckklappe                Kratzer
12.	Seitenwand - Hinten -    Kratzer Rechts
13.	Tür Hinten - Rechts       Kratzer
14.	Tür Hinten - Rechts       1 Delle
15.	Türeinstieg Vorne -       Kratzer Rechts
16.	Kotflügel Vorne - Rechts   Kratzer
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
17.	Wartungsnachweis        Fehlt
18.	Ladekabel                In Ordnung

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel




Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube  
Kratzer



1. Motorhaube  
Kratzer



1. Motorhaube  
Kratzer



1. Motorhaube  
Kratzer



2. Stoßfänger Vorne  
Kratzer Ab 60mm



2. Stoßfänger Vorne  
Kratzer Ab 60mm



3. Türeinstieg Vorne - Links  
Verformt (leicht)



3. Türeinstieg Vorne - Links  
**Verformt (leicht)**



4. Tür Vorne - Links  
**Kratzer**



4. Tür Vorne - Links  
**Kratzer**



5. Tür Hinten - Links  
**Kratzer**



5. Tür Hinten - Links  
**Kratzer**




6. Türeinstieg Hinten - Links  
**2 Dellen**



6. Türeinstieg Hinten - Links  
**2 Dellen**



7. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer**



8. Dachrahmen - Links  
**Kratzer**



7. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer**



9. Heckklappe  
**2 Dellen**





10. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



10. Stoßfänger Hinten  
Kratzer




10. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



10. Stoßfänger Hinten  
Kratzer




10. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



11. Heckklappe  
Kratzer



11. Heckklappe  
Kratzer



11. Heckklappe  
Kratzer



12. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer



12. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer



13. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



14. Tür Hinten - Rechts  
1 Delle



15. Türeinstieg Vorne - Rechts  
Kratzer



16. Kotflügel Vorne - Rechts  
Kratzer



16. Kotflügel Vorne - Rechts  
Kratzer



18. Ladekabel  
In Ordnung