



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12091148
Berichtsnummer :	0000000862102-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	FN-DS 158E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLE -Klasse Coupe .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1N1673541A735367	Laufleistung abgelesen:	101212 km
Erstzulassung / Baujahr:	02.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	27.08.2025 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BAO	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1991 ccm / 155 kW (211 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	OBSIDIAN SCHWARZ - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Beige
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		275/45/R21/107 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		275/45/R21/107 4 mm
2. Achse - links / Zust.		275/45/R21/107 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/45/R21/107 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		275/50/R20/- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		275/50/R20/- 4 mm
2. Achse - links / Zust.		275/50/R20/- 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/50/R20/- 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Antriebsart Allradantrieb
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Chrom-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehälter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Interieur-Paket Chrom
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multibeam LED
- Park-Paket
- Radstand 2935 mm
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Artico
- Smartphone integriert
- Sportsitze vorn
- Standard Interieur
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 100 kW (Hybridantrieb)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrwerk tiefergelegt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hybrid 245 kW (Motor 2,0 Ltr. - 155 kW)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schukostecker
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Navigationssystem: Festplattenavigation
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose 12V
- Tagfahrlicht LED

- Unterfahrschutz (Chrom)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschlüsse

Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fzg. ohne Sitzkissen und Kopfstützen elektr. verstellbar
- Frontsichtanzeige (Head-up-Display)
- Keyless-Go-Paket
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Metallic-Lackierung
- Night-Paket
- Public-Charging-Paket
- Sitzbezug / Polsterung Leder
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung Holz Linde
- Komfort-Paket Akustik
- LM-Felgen vorn/hinten: 10x21 / 11x21 (Vielspeichen, schwarz)
- Multifunktions-Telefonie
- Panorama-Schiebedach
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Surround-System Burmester

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil Schaden
1.	Motorhaube Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne Kratzer Ab 60mm
3.	Kotflügel Vorne - Links Kratzer
4.	Motorhaube Kratzer
5.	Seitenwand - Hinten - Kratzer Links
6.	Heckklappe 1 Delle
7.	Heckklappe Kratzer
8.	Tür Hinten - Rechts Nachlackiert
9.	Felge Vorne - Rechts Kratzer
10.	Türeinstieg Hinten - Links Verformt (leicht)
	Karosserie innen
	Bauteil Schaden
11.	Heckdeckelverkleidung Gebrauchsspuren
12.	Sitz - Vorne - Rechts: Lehne Beschädigt
	Sonstiges
	Bauteil Schaden
13.	Sitz - Vorne - Links Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm




4. Motorhaube
Kratzer



3. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer



6. Heckklappe
1 Delle



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



7. Heckklappe
Kratzer



7. Heckklappe
Kratzer



7. Heckklappe
Kratzer



8. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert



9. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



10. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)



11. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



12. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne
Beschädigt



13. Sitz - Vorne - Links
Gebrauchsspuren