



## MERCEDES-BENZ GLC

## GLC-COUPE 300 D

FIN	W1N253311G027400
Kilometerstand	118.131 km
Erstzulassungsdatum	01.12.2021

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	20.08.2025 12:50:25	Inspektionsort	Schlosser Mücke
--------------------	---------------------	----------------	-----------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	W1N253311G027400	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	118.131 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	01.12.2021	Fahrzeugfarbe	Rot
Kraftstoffart	Hybrid Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	MERCEDES-BENZ	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	GLC	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Nein

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Nein</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Doppelkabine	<b>Nein</b>	Schiebedach elekt.	<b>Nein</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Nein</b>	Wartungshistorie	<b>19/05/2025,111838</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Nein</b>		

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Vredestein	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Vredestein	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Vredestein	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Vredestein	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden

### Schäden ohne Gruppen



#### 1 | Windschutzscheibe

Type	Riss
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
<b>Kommentare:</b> Windschutzscheibe mit Rissbildung > 1 cm in Zone B	



#### 2 | Stoßfänger vorne

Type	Steinschlag
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



#### 5 | Tür hinten rechts

Type	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

### Hinten Rechts




#### 4 | Stoßfänger hinten

Type	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1



64480262.pdf



## 6 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1



## Innenschäden



### 3 | Kofferraumabdeckung (Rollo)

	Fehlt
Typ	
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

1.592,89 €

## KOMMENTARE

### ⓘ Allgemeiner Hinweis

WSS Reperatur

WSS Reperatur, KVA Macadam

# Fahrzeugbilder

