



Bild 1 : Diagonal vorn links
Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Freigestellt vorne rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts
Freigestellt hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links
Freigestellt hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüsse, Bordmappe

8	26.04.2021	2.1	2222	2.2	AKT000524									
1	M1	4	AB											
E	W1N2533531F966627													
D1	MERCEDES-BENZ			3	7									
	204 X													
D2	R84ST1													
	CZAA051A													
D3	GLC 300 E 4MATIC													
2	MERCEDES-BENZ													
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.														
Schräghecklimousine														
V9	715/2007*2018/1832AP													
14	EURO6 WLTP/AP/PI/C1 M, N1 I													
P3	Hybr B/E ext.aufl.													
10	0025	141	35AP	PI	1991									
22	F1/F2: +100 b.Anh.Betr.*7.2/8.2: +100 b.Anh.Betr.*Batteriek dazitaet: 13.5kWh*Fz ist bei werksseitig montiert AHK u.ESP spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem. Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*													
L	2	9	2	P2 P4	155/5500									
18	4751				19	1929								
Z0	1630				G	--2040								
12				13	80		0	-						
V7	54			E1	2610		E2	2610						
21	1170			72	1440		73	-						
81	1170			82	1440		83	-						
U3	75			U2	3750		U3	69						
08	2000			02	750		S1	5						
15a	235/55 R19 101Y C C1													
15b	255/50 R19 103Y C C1													
15c	-													
P	Schwarz							9						
X	e1*2001/116*0480*41													
8	11.11.2020													
21							K	GC589139						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Reifen hinten rechts innen abgefahren



Bild 16 : Reifen hinten links innen abgefahren



Bild 17 : Enstieg hinten links



Bild 18 : Tür hinten rechts Einstieg, deformiert, smart repair




Bild 19 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 20 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 21 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 22 : Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern



Bild 23 : Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 26 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 27 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur